

烟台汽车 宏顺兴工贸 汽车线束厂家

产品名称	烟台汽车 宏顺兴工贸 汽车线束厂家
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

产品详情

青岛宏顺兴工贸有限公司是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，主要生产车底盘电线束 | 车身电线束 | 启动预热线束。

汽车线束加工如何检测判断线束的不良？

线路之间的短路、断路、接触不良故障的检测与判断:

- 1.汽车线束加工厂家称电线束受到外部挤压、冲击，引起电线束内电线绝缘层损坏，导致电线之间的短路。
- 2.导线断路故障，除明显的断裂现象外，常见故障多发生在导线与导线端子之间。
- 3.判断时，可拆开电气设备与控制开关两端的电线束插接器，用电表或试灯检测线路的短路之处。
- 4.有的导线断路后，外绝缘层与导线端子完好，但导线内芯线与导线端子已断路。
- 5.判断时，可对怀疑断路的导电线与导线端子做拉力试验，在拉力试验过程中，如导线绝缘层逐渐变细时，可确认该导线已断路。
- 6.线路接触不良，汽车线束厂家，故障多发生在插接器内。
- 7.汽车线束加工厂家称当故障出现时，会引起电气设备不能正常工作。
- 8.判断时，接通该电气设备电源，碰触或拉动该电气设备的有关插接器，当碰触某个插接器时，该电气设备的工作忽正常，忽不正常，表明该插接器有故障。

汽车主线束

整车主线束一般分为发动机（点火、电喷、发电、启动）、仪表、照明、空调、辅助电器等部分，有主线束及分支线束。

整车主线束往往以仪表板为核心部分，前后延伸。分成车头线束（包括仪表、发动机、前灯光总成、空调、蓄电池）、车尾线束（尾灯总成、牌照灯、行李箱灯）、蓬顶线束（车门、顶灯、音响喇叭）等。

青岛宏顺兴工贸有限公司二零零一年改制为民营企业，他的前身是创建于一九八零年九月的青岛黄海配件厂（原地址青岛市李沧区大枣园村北），二零一一年五月搬迁新厂，位于青岛市城阳区王沙路1370号，是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，多年来一直为一汽解放青岛汽车厂、一汽解放成都汽车厂、山东五征等配套各类线束总成。

青岛宏顺兴工贸有限公司二零零一年改制为民营企业，烟台汽车，他的前身是创建于一九八零年九月的青岛黄海配件厂是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，公司固定资产500余万元，建筑面积20000平方米，年生产能力在10万套以上。

汽车线束加工常见的线材类型汽车线束加工中不同部位线束加工使用的线材材料要根据对线束的要求不同来进行采购，就线材来说就可以有很多种类，其中常见的线材类型有：

- 1、裸铜线，电器性能优越，汽车线束加工，但是容易氧化；
- 2、镀银铜线，比镀锡铜线电器性能更好，但是价格昂贵；
- 3、聚氨酯漆包线，强度高而且特别柔软，属于特殊材料主要用于耳机线；
- 4、铜箔丝，导通及信号好，柔韧性好，因内含纤维芯容易吸水导致氧化发黑；
- 5、镀锡铜线，导通及信号好，绞合后的导体更加柔软，因为有镀锡能够有效的防止氧化，相对没有什么缺点；
- 6、铜包钢，钢材包裹在铜材上面，有铜的导电性能，汽车线束设计，又有钢的韧性，但是电信号衰减过快，不能做信号线使用。

烟台汽车-宏顺兴工贸-汽车线束厂家由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。青岛宏顺兴工贸有限公司位于青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏顺兴工贸在其它中享有良好的声誉。宏顺兴工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏顺兴工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。