

上海增压缸 冲床增压缸 玖容增压缸

产品名称	上海增压缸 冲床增压缸 玖容增压缸
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号
联系电话	18925544859

产品详情

增压缸漏油的原因：1.加多了。2.密封件损坏。3.液压油变质。4.液压油用的时间过长。解决方法：1.看下储油筒的油量是否超过刻度线，如果超过放出一些液压油即可。2.气压过高会导致密封件扭曲，所以应当调节气压，检查密封圈，看看是否有损坏。3.放出一些液压油看看是否有乳化的情况，如果液压油较稀或者变成黑色或乳白色都是变质的。4.气液增压系列产品高频率3个月更换液体介质（抗磨液压油），一般使用频率8个月更换液体介质（抗磨液压油）或者当油标管内液压油变成黑色或呈乳白色时，请更换液压油。

仔细观察您可以发现，在玖容增压缸的油桶顶端，为增压缸的加油孔位置，用户在加油或者更换液压油的时候只需要拧开这个油孔堵头加油致油标线即可！一般建议增压缸使用一年就需要对增压缸进行换油，对于重量轻可以搬动的增压缸，上海增压缸，只需要把增压缸倒置让油桶内的油全部流出，加注干净的油即可。但是像一些大吨位的增压缸，体积比较大，倒置不方便，一般增压缸的油桶底部会有一个放油孔。

一、气液增压缸故障现象：动作速度慢。故障分析：1，气源压力过低2，管路过长或接口过小3，气液增压缸压力机，增压部分出现，背压。故障处理方法：

1，将气压调至标准状态；2，合理安排气源缩短管长及适当加大管路元件及气管通径；3，重新设定动作时间。

二、气液增压缸故障现象：增压压力不稳定。故障分析：1，气源压力不稳定2，增压行程不够3，预压行程未走到位4，液压油，不足。故障处理方法：1，液压机增压缸，调整气源压力(加装储气罐)；2，冲床增压缸，计算准确的增压行程考虑重新订购；3，降低模具或机台；4，添加液压油。

上海增压缸-冲床增压缸-玖容增压缸(诚信商家)由东莞市玖容气动液压设备有限公司提供。“气液增压缸,气液增压机,气液压力机,倍力气缸,气体增压泵”选择东莞市玖容气动液压设备有限公司,公司位于:广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号,多年来,东莞玖容坚持为客户提供好的服务,联系人:黄小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。东莞玖容期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事东莞气液增压缸,气液增压缸厂家,气液增压缸价格的厂家,欢迎来电咨询。