

汽车线束生产 宏顺兴电气 淄博汽车线束

产品名称	汽车线束生产 宏顺兴电气 淄博汽车线束
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

产品详情

端子线束加工需要如何选材

线束加工在很多人的理解中就是导线、连接器、绝缘套和包扎材料加工在一起，并没有太大的一个难度或者工艺技术，实际上线束加工从头一步选材开始就要开始注意，要是不具备的知识，采购的端子线束加工材料不是客户需要的，所加工出来的线束产品很有可能无法发到客户需要线束的使用要求。

端子线束使用在不同的地方，其线束加工所选择使用的线材和连接器甚至辅助材料都有不同要求，这些材料之间的适配性也很重要。端子线束加工选材是要在线束加工设计阶段都要考虑清楚的，线束加工选材结束就是加工阶段。加工阶段就需要的技术工艺指导，合适的加工设备，模具及加工工艺，检测设备和检测手段都是保证整条线束产品质量过硬的必备条件。

青岛宏顺兴工贸有限公司是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，是TS16949认证企业。

汽车经常烧保险片与汽车线束有关系吗？汽车保险经常烧断跟使用的电器也有一定的关系与汽车线束插头接需也有一定的关系

1.我们经常用点烟器的地方去为手机充电，在我们插入充电电器的一瞬间，保险丝就断了，这是由于连接点烟器的汽车线束接虚造成的，点烟器连接汽车线束的插头一定要插实才能解决烧保险片的问题，汽车线束生产，

2.汽车线束的插头接虚，当我们打开车用电器的時候，由于接虚的地方产生热能，货车汽车线束，增加了用电量，给汽车保险片造成负荷，因此保险片为保护汽车线束不着火，保险丝自动断开。

3.其它电器由于用电量不同，电流负荷大过保险负荷的安数那么保险就会断掉，这样的现象属于正常现

象，或者保险加大5A也可以基本上车辆设置主要用电线路在加大5A是没有问题的，另一个是经常烧保险，比如大灯，很多都不是因为大灯的问题，而是发电量太大引起，那么要检修发电系统或者是改装的灯泡功率太大，再一个是电路系统短路，保险已插下去就烧了，另一个是间歇性故障，比如某一点电源线磨破，但是他不会一直挨着车身搭铁，只有车辆启动或者比较颠簸的时候才会出现。青岛宏顺兴工贸有限公司--汽车线束总成生产厂家。

汽车线束防水设计要求--防水插件的使用：

线束需要进行防水设计的区域必须选用防水的接插件，根据各个区域的防水等级选用合适的接插件。当前，汽车线束定制，一些国内主机厂对防水接插件的防水结构，如密封塞，盲塞规定的比较模糊，设置是没有规定。而受到与接插件配套的密封塞，盲塞的价格影响，线束供应商都会使用其他型号进行替代，但这些很有可能使防水设计不可靠，影响整车电器件的功能使用。因此，一定要督促进行相应的防水实验，淄博汽车线束，全程参与，确保系统工作的稳定。青岛宏顺兴工贸有限公司
二零零一年改制为民营企业，生产车底盘电线束 | 车身电线束 | 启动预热线束。

汽车线束生产-宏顺兴电气-淄博汽车线束由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。青岛宏顺兴工贸有限公司位于青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏顺兴工贸在其它中享有良好的声誉。宏顺兴工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏顺兴工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。