

天一同兴 东风多利卡d9驾驶室 天门东风多利卡驾驶室

产品名称	天一同兴 东风多利卡d9驾驶室 天门东风多利卡驾驶室
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

产品详情

襄阳天一同兴驾驶室讲解汽车漏油被列为例保的重要标准和内容

汽车漏油怎么办？广大的司机朋友有时在面对汽车漏油的情况的不知所措。汽车漏油怎么回事？汽车漏油作为常见故障之一，车辆漏油故障常列为考核汽车装配和修理质量以及驾驶员爱车例保的重要标准和内容。

预防车辆漏油措施

- 1.重视衬垫作用。汽车静置部位零部件之间的衬垫起着防漏密封作用。若在材料、制作质量及安装上不符合技术规范，就起不到密封防漏作用，甚至发生事故。如油底壳或气门罩盖，由于接触面积大而不易压实，由此造成漏油。东风多利卡驾驶室。
- 2.车上各类紧固螺母都需按规定的扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏;过紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣努而引起漏油。另外，油底壳放油螺塞若未拧紧或回松脱落，容易造成机油流失，继而发生“烧瓦抱轴”的机损事故。
- 3.及时更换失效油封。车上很多动置部位会因安装不妥，轴颈与油封刃口不同心，偏摆而甩油。有些油封使用过久会因橡胶老化而失去弹性。发现渗漏应及时更新。
- 4.避向阀、通气阀堵死。由此引起箱壳内温度升高，油气充满整个空间、排放不出去，使箱壳内压力升高润滑油消耗增加和更换周期缩短。发动机通气系统堵塞后，增加了活塞的运动阻力，东风多利卡驾驶室价钱，使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作用，往往会引起密封薄弱处漏油。因此需对车辆进行定期检查、疏通、清洗。
- 5.妥善解决各类油管接头密封。车用联管螺母经常拆装，容易滑丝断扣而松脱，会引起渗油。更换联管螺母，用研磨法解决其锥面密封，使螺母压紧而解决密封。

6.避免轮毂甩油。轮毂轴承及腔内润滑油脂过多，或其油封装配不妥，天门东风多利卡驾驶室，质量不良及老化失效;制动频繁引起的轮毂温度过高;车轴螺母松动等都会引起轮毂甩油。因此要用“空腔润滑法”，疏通通气孔。

东风汽车股份有限公司工程事业部是东风股份的直属单位，主要产销工程车（金刚、劲诺、劲卡、力拓）及厂地盘，东风多利卡驾驶室改装，具有从市场调研，申报国家公告（及3C、油耗公告等），产品开发，生产销售，产品定价，售后服务等全价值链视野单位，工程车事业部近几年才开始车地盘开发和生产销售，产品以两轴车为主，产品在不但的发展和完善中，使得东风工程车在创辉煌。

本公司是东风车身厂全国总代理，三环十通、红岩金刚车身厂经销商。知识化、年轻化的员工队伍，造就了我们的开发、营销、攻关能力，可根据客户个性化、化、多样化的需求，迅速应变市场，并将我们精益的产品、的服务、合理的价格面向市场。在汽车汽配业同行大力支持及全体员工共同努力下，东风多利卡d9驾驶室，我们销量稳步提升，市场占有率节节攀高，截至2008年底，产品十几个省、市、自治区，赢得了广大消费者的信赖，形成了良好的市场销售网络。

天一同兴(图)-东风多利卡d9驾驶室-天门东风多利卡驾驶室由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司是一家从事“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天一同兴在其他汽车中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！