

人造石价格 人造石 圣堡罗装饰亚克力板

产品名称	人造石价格 人造石 圣堡罗装饰亚克力板
公司名称	马鞍山圣堡罗装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市雨山区向山镇创业园2号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

石英石台面的缺陷有哪些

石英石台面的缺陷有哪些

1、价格高

石英石是一种的石材，人造石，所以石英石台面价格十分贵，一般都要上千元左右，人造石台面，它比普通的大理石、人造石价格贵许多。

2、无法做到无缝拼接

石英石的资料硬度高，它无亚克力一样做到无缝拼接，而许多橱柜公司为满足客户的要求，会打磨拼接缝，人造石多少钱，由于人工技术问题，后期简单出现浸透的现象。

3、比较单一

石英石台面还有一个缺陷是样式比较单一，首要是因为原料坚固、不易加工，导致形状过于单一。

石英石板材是由93%以上的天然石英和7%左右的色料、树脂和其它调节粘接、固化等的添加剂组成。人造石英石是经过负压真空、高频振动成型，加温固化、其质地坚硬、结构致密具有其他装饰材料无法比拟的耐磨（莫氏硬度6级以上）、耐压（密度2.0g/立方厘米）、耐高温（可耐温300）、抗腐蚀、防渗透不含任何污染源和辐射源，属于绿色环保人造石材，石英石价格也高于其他石材。

一、拐角处开裂：靠墙太紧未留收缩缝、两个柜子间高低不平或未垫平、前转角开成直角开成内应力集中，人造石价格，受外力冲击或气温变化台面收缩不均匀而开裂；

二、台上盆周边开裂：台上盆与盆孔间未留间隙、盆孔未打磨光滑、盆孔四角未磨圆或留有锯齿印，受外力冲击或气温变化台面收缩不均匀而开裂；

三、炉孔周边开裂：煤气灶与炉孔间未留间隙、炉孔未打磨光滑、盆孔四角未磨圆或留有锯齿印，受外力冲击或气温变化台面收缩不均匀而开裂；

四、台上盆、炉孔前裙边开裂：橱柜台盆柜或炉灶柜担子平放，当台上盆、炉孔前裙边受重力等造成台上盆、炉孔前裙边开裂；

五、后挡水开裂：橱柜不平或垫板未垫平；

六、后挡水边连接台面部位开裂：胶水粘接不牢；

七、台面中心部位开裂等：受高温、受外力冲击、橱柜或垫板不平、板材有等；因此，造成台面开裂的主要因素是台面在加工过程中的质量控制不严造成的。

人造石价格-人造石-圣堡罗装饰亚克力板(查看)由马鞍山圣堡罗装饰材料有限公司提供。“石英石、人造石、亚克力板”选择马鞍山圣堡罗装饰材料有限公司，公司位于：马鞍山市雨山区向山镇创业园2号，多年来，马鞍山圣堡罗装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山圣堡罗装饰期待成为您的长期合作伙伴！