

手术室感应门6s 摩恩科门业 手术室感应门

产品名称	手术室感应门6s 摩恩科门业 手术室感应门
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

产品详情

医院手术室门工艺特点：1) 钛镁铝型材封边，防潮防水，保护边角，双重倒扣式设计，口腔手术室感应门图片，脱落。

2) 门框采用铝合金防撞卡条，保护边角。

3) 高碳方形钢管技术，合理运用结构力学加强门架支撑，医院手术室感应门，平衡门扇内应力，结构紧凑，不变形。

4) 不锈钢防撞带，钢质含量高，手术室感应门6s，不凹陷，不变形，不刮伤。

5) 正宗304#不锈钢合页，结实牢固，不生锈。

6) HPL防火板，超好的防火性能，很强的杀菌能力，超高的抗冲击性能，耐磨、耐刮、不掉色，光滑、细腻、易清洁。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东摩恩科门业有限公司

本公司是一家生产销售铅门、气密门、气密门、铅玻璃、铅衣服、板、铅屏风、探伤室铅门、铅箱、观察窗铅玻璃及其它铅制品的生产厂家，所有铅制品均选用含铅量以上的铅锭加工制作。所有产品可根据客户要求加工定制手术室气密门的工艺特点：外：门体四周装有的真空气密封胶条，采用的压紧技术，

保证当门闭合时能与门框紧密配合达到可靠的气密效果。

。

第三种常见伪故障：自动门的门扇不动，那么你应该看看是否要充电了。

1.看门扇是否有拖地开的现象，如果出现这种现象，门启动时会很吃力，主控制器会认为有障碍而进行自锁保护，手术室感应门，使门停止运行;2.看门扇的吊轮是不是从轨道中脱落下来，如果出现这种现象，门扇也会停止不走
第四种常见伪故障：自动门的门扇反应迟缓
1.感应探头的探测范围太小;2.感应探头内部有积尘现象;3.门体太重，超出了主机的马达牵引力

手术室感应门6s-摩恩科门业(在线咨询)-手术室感应门由山东摩恩科门业有限公司提供。手术室感应门6s-摩恩科门业(在线咨询)-手术室感应门是山东摩恩科门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。