

弧焊机CE认证申请周期及要求

产品名称	弧焊机CE认证申请周期及要求
公司名称	深圳市佰测威检测有限公司
价格	.00/份
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗区爱联中粮祥云2A505
联系电话	0755-15602437376 15602437376

产品详情

弧焊机又称弧焊变压器，是一种特殊的变压器，它把网路电压的交流电变成适宜于弧焊的低压交流电，由主变压器及所需的调节部分和指示装置等组成。

弧焊机主要有动铁芯式、同体式和动圈式三种。它具有结构简单、易造易修、成本低、效率高等优点。但其电流波形为正弦波，输出为交流下降外特性，电弧稳定性较差，功率因数低，但磁偏吹现象很少产生，空载损耗小，一般应用于手弧焊、埋弧焊和钨极氩弧焊等方法。弧焊机出口欧盟CE认证怎么办理？

1995年1月1日起，欧盟早颁布的机械指令89/392/EEC开始实施，所有出口到欧盟市场的机械，都要求按欧盟有关技术法规的规定，进行机械CE认证加施象征安全性的CE标志，以证明该机械附和有关指令。现行机械指令2006/42/EC自2009年12月29日开始执行。

机械指令核心要求：

机械的结构必须保证其适当功能，在制造商预定条件下，只要是按照规定操作的机械，那么他们在运转、调试和维修时，都不能对人造成伤害。为此必须采取措施以排除机械在预期寿命内（包括装配和卸载时）的一切事故风险，包括在可预料的异常情况下所造成的事故风险。

机械CE认证所需资料

- 1.公司信息：名称、地址、商标、营业执照；
- 2.产品信息：名称、型号、技术参数表；（如有多型号，需系列产品差异比较资料）
- 3.机械的总装图和控制系統图；
- 4.机械使用说明书；
- 5.机械元器件清单（名称、型号、供应商、CE证书）；
- 6.相关测试资料、计算资料；
- 7.机器安装/操作空间/操作人员位置图；
- 8.欧体代表信息（欧体代表：系指接受制造商书面授权、

依本指令规定为制造商履行全部或部分义务或完成全部或部分手续之任何自然人或法人，惟法人应以在欧盟境内成立者为限；) 9.品质控制系统资料（如企业已通过ISO9000认证，请提供证书影本）；