

泰州周边欧姆龙 变频器维修

产品名称	泰州周边欧姆龙 变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:欧姆龙 型号日立变频:欧姆龙 产地:泰州
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

相信大家看了以上关于台达变频器的维修方法之后，难免会对其会产生些疑问，但是没关系，只要你能够细心的根据以上小编给你推荐的方法来解决自己的问题的话，那么你的台达变频器很快就能在你的努力下被你所维修。其实在对于台达变频器维修的时候，我们需要把心态放平，不能总是觉得自己缺乏经验很难把它维修好。希望大家在看完小编的文章之后，能够对自己的台达变频器给很好地维修。

公司一步一步坚实地走来，终建立了全国性的销售和技术服务网络，上海津信将的产品、先进的技术和贴心的服务扩展到饮料/食品包装、金属制品、汽车、纺织、医药、楼宇、供水等各行各业，为各种工况，不同环境下的生产要求提供解决方案。与众多国内外企业建立了合作发展关系。

技术为王

公司成立之初，即确立了“坚持技术和服务的路线，以客户为导向的业务宗旨”，创立“变频器专家”服务品牌。上海津信变频器技术服务中心的了全方位、立体的服务架构包括：技术培训、现场支援，7/24热线4008，网络在线咨询、客户数据库平台的建立和整合等等。技术中心定期发布讲座和论文，涵盖：开发、应用、维修等方面，将基础知识和创新成果与广大技术人员和爱好者分享。

销售和市场

我们不仅销售产品，更推广先进的理念。推崇技术型销售，以服务带动业绩，让客户放心地使用我们的产品。拓展市场、推动销售业绩的终目的是为了给客户带来便利，为客户解决问题。“有容乃大，无欲则刚”，长远的战略规划和切实的执行，使上海津信在纷繁复杂的竞争环境中保持隽永独立，不断前行。

企业文化

始终在“创新、积极、包容、快乐”的理念指导下进行团队建设。每一个员工都非常明确自己在团队中

的定位，个人行为 and 集体利益完美的融合不断地激发出自信心和创造力。能为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间一直是我们的自豪。

变频器原理结构复杂，导致变频器在运行中很容易发生故障，对于变频器维护方面的问题，应以变频器自诊断及保护功能动作时显示的信息为线索进行分析，同时采用适当的检测手段找到故障点并修复。那么导致变频器维修有哪些原因呢？小编对变频器维修的方法与技巧进行了全面的总结，大家快来学习一下吧。

变频器.jpg

故障一、变频器无输出电压

故障原因：

- 1、主回路不通。重点检查主回路通道中所有开关、断路器、接触器及电力电子器件是否完好，导线接头有无接触不良或松脱。
- 2、控制回路接线错误。变频器未正常启动以说明书为依据，认真核对控制回路接线，找出错误处并加以纠正。

故障二、电动机不能升速

MPS20 (1006 · 2201 · 022 · 122)

(1006 · 2201 · 031 · 0024)

MPS30 (1006 · 2201 · 022 · 122)

(1006 · 2201 · 006 · 002)

MPS60(1006 · 2204 · 017 · 008)

MIV01-1-B3(1006 · 2211 · 023 · 2014)

MIV01-1-B1(1006 · 2211 · 043 · 012)

MIV0101-1-B5(1006 · 2215 · 024 30001)

MIV01-1-B5 (1006 · 224 · 040 · 060)

(1006 · 2224 · 026 · 026)

MIV0102-1-B5

MIV0103-1-B1(1006 · 2227 · 034 · 060)

MIV0104A-1-B5(1006 · 2330 · 052 6025)

MIV0202-1-B5 (1006 · 2226 · 022 · 018)

(1006 · 2226 · 026 · 019)

MIV0202-1-B3(1006 · 2226 · 0249026)

MIV0202-1-B1

MIV0204-1-B5(1006 · 2231 · 035 · 095)

MIV0404A-1-B5(1006 · 2322 · 0430019)

MIV05-1-B5 (1006 · 2215 · 0420012)

(1006 · 2215 · 0243001)

MIV08-1-P1

MIV08-3-V1(1006 · 2257 · 024 · 037)

MIV01-1-B3