

小挖斗 挖掘机配件挖斗

产品名称	小挖斗 挖掘机配件挖斗
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

挖掘机配件大臂无力的原因 小松挖掘机配件中大臂算是比较重要的一个了，它是挖掘机进行挖掘作业的主要设备，其质量也与材料有很大关系。我们经常会发现其配件大臂无力的现象发生，造成大臂无力的原因又是什么呢？接下来我们就来分析一下原因何在。

- 1、液压油缸损坏：当液压油缸出现以下故障，如油缸拉伤、活塞密封圈损坏、油缸盖密封圈损坏等等时，会造成漏油或者油液窜腔现象，从而造成油缸内容积效率变小，输出功率变小，推土机的大臂举升速度会减小，出现无力问题。
- 2、液压油泵功率减小：当液压油泵泄漏量增大，以及机械摩擦损失增大的时候，会使油泵总功率减少，油泵的流量会随之减少，动臂的举升速度也会变慢。
- 3、油路泄露响：挖掘机配件大臂举升之所以缓慢，与液压系统的油路也脱不了干系。当出现油路泄漏问题时，例如，油泵的吸程段管路密封不好、油泵至油缸的压程段向系统外漏油。
- 4、油路堵塞：当挖机液压油液存在过多的机械杂质时，杂质会将油路大的流油载面小的部位堵塞，油缸流量变小，油缸输出功率减小，大臂举升速度会变慢。