

# 德国系统西门子840Dsl磨床报F30003欠压（当天修好）

产品名称	德国系统西门子840Dsl磨床报F30003欠压（当天修好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子系统维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

德国系统西门子840Dsl磨床报F30003欠压（当天修好）

西门子维修必看：致力于做上海信赖的西门子维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持

致力于做上海西门子维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持-何工

维修请选择我们：从业至今十一年维修经验，与国内外多家科研机构均有深度技术合作，自主研发多种高精度测试仪器，维修过的西门子不少于150种，维修过的各种不同型号不少于8万种，保障修复率总体保持在95%以上，占具国内同行业先水平。修好的设备客户收到后无需再调试，装机即可使用。正常使用可达到和设备一样的性能和使用年限。现在维修的级别可以不限任何品牌，不限任何型号，不限任何生产年份的设备。只要是西门子的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原厂。

德国系统西门子840Dsl磨床报F30003欠压（当天修好）

造成此种故障原因及判别方法；造成此种故障原因及判别方法:通常机器的故障可由伺服驱动器报警代码来进行判断：

1、AL.E6 -表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个，一个是控制回路24V电源没有接入，另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。

2、AL.37-参数异常。内部参数乱，操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。

3、AL.16-编码器故障。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器，若故障依旧，则驱动器底板损坏。

4、AL.20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时，还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。

5、AL.30-再生制动异常。若刚通电就出现报警，则驱动器内部制动回路元件损坏。若在运行过程中出现，可检查制动回路接线，必要时外配制动电阻。

6、AL.50、AL.51-过载。检查输出U、V、W三相相序接线是否正确，伺服电机三相线圈烧坏或接地故障。监控伺服电机负载率是否长时间超过100，伺服响应参数设置过高，产生共振等原因。

西门子840Dsl磨床报F30003欠压维修型号：

6SL3120-1TE13-0AA3 6SL3120-1TE13-0AB0

6SL3120-1TE15-0AA3 6SL3120-1TE15-0AB0

6SL3120-1TE21-0AA3 6SL3120-1TE21-0AB0

6SL3120-1TE21-8AA3 6SL3120-1TE21-8AB0

6SL3120-1TE23-0AA3 6SL3120-1TE23-0AB0

6SL3120-1TE24-5AA3 6SL3120-1TE24-5AB0

6SL3120-1TE26-0AA3 6SL3120-1TE26-0AB0

6SL3120-1TE28-5AA3 6SL3120-1TE28-5AB0

6SL3120-1TE31-3AA3 6SL3120-1TE31-3AB0

6SL3120-1TE32-0AA3 6SL3120-1TE32-0AB0

6SL3120-2TE13-0AA3 6SL3120-2TE13-0AB0

6SL3120-2TE15-0AA3 6SL3120-2TE15-0AB0

6SL3120-2TE21-0AA3 6SL3120-2TE21-0AB0

6SL3120-2TE21-8AA3 6SL3120-2TE21-8AB0