

915人字花橡胶履带半链轨总成凯斯收割机改装平稳可靠

产品名称	915人字花橡胶履带半链轨总成凯斯收割机改装 平稳可靠
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	88000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

由于履带板节距被拉长，还引起在行走时支重轮跳动，加速了履带板跑道部分的磨损。当跑道部位下陷大于4mm时就应。履带板导向部分的磨损，主要是履带走偏、履带板严重变形，以及支重轮和引导轮的轴向晃动太大所引起的。常见的报废履带板，都是在与驱动轮相啮合部位被严重磨损或被磨穿

生产产品广泛，产品全国各地，部分产品出口韩国、日本等，产品的各项指标已达到国内外同类产品的水平，在国内享有很好的口碑和信誉。

国内外市场占有率大幅度上升，公司恪守“求实、进取、创新”的企业宗旨，并不断以高要求、高品质开拓新产品来回报广大客户对本公司的支持。欢迎广大客户惠顾！

将发动机水箱放水开关打开,放净水,向气缸内注入适量清洁机油,并转动飞轮数圈。件是否有松动、损坏现象。有松动的要紧固,有损坏的要更换维修使用后的维修保养

清扫表面的堆积物。割台、过桥、粮仓、发动机外部等部位的杂草、秸秆、尘土、油物要清理干净。卸下筛箱内的上筛、下筛及尾筛,清扫清筛室底壳及筛箱内的杂草及尘土,并用自来水冲洗干净,晾干后开进机库