

三菱变频器跳E.FIN代码处理方式 | 三菱变频器过热故障维修

产品名称	三菱变频器跳E.FIN代码处理方式 三菱变频器过热故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

E.FIN 散热片过热 如果散热片过热温度传感器动作使变频器停止输出 周围温度调节到规定范围内

三菱变频器跳E.FIN代码处理方式 | 三菱变频器过热故障维修

三菱变频器过热故障

三菱变频器过热也是一种比较常见的故障，主要原因:周围温度过高，风机堵转，温度传感器性能不良，马达过热。

MITSUBISHI变频器，输出电压相差100v左右。

三菱变频器故障分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块没发现问题，测量6路驱动电路也没发现故障，将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭，该模块已经损坏，经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。