

# 西门子840DSL系统NCU出现数字1/0/8（当天修好）

产品名称	西门子840DSL系统NCU出现数字1/0/8（当天修好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子控制器维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子840DSL系统NCU出现数字1/0/8（当天修好）

西门子840DSLNCU出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“1”，数码管显示“3”，数码管显示“8”，数码管走“106”和“109”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，需要专人士进行修理，NCU正常状态为数码管显示“6”和两个绿灯亮才属正常。

西门子840DSL系统NCU出现数字1/0/8（当天修好）

西门子维修必看：致力于做上海信赖的西门子维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持

致力于做上海西门子维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持-何工

维修请选择我们：从业至今十一年维修经验，与国内外多家科研机构均有深度技术合作，自主研发多种高精度测试仪器，维修过的西门子不少于150种，维修过的各种不同型号不少于8万种，保障修复率总体保持在95%以上，占具国内同行业先水平。修好的设备客户收到后无需再调试，装机即可使用。正常使用可达到和设备一样的性能和使用年限。现在维修的级别可以不限任何品牌，不限任何型号，不限任何生产年份的设备。只要是西门子的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原厂。

西门子840DSL系统NCU出现数字1/0/8

故障分析：此现象可以确定是电源方面出了问题，所以可以根据电气原理图逐步从电源的输入端进行检查，当检查到保险后的电噪声滤波器时发现性能不良，后面的整流、振荡电路均正常，拆开噪声滤波器外壳发现里面烧焦，更换噪声滤波器后，系统故障排除。

故障现象：一台数控车床配FANUC0-TD系统，在调试中时常出现CRT闪烁、发亮，没有字符出现的现象，我们发现造成的原因主要有：

- 1) CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。
- 2) 系统在出厂时没有经过初始化调整。
- 3) 系统的主板和存储板有质量问题。

解决办法：首先，调整CRT的亮度和灰度旋钮，如果没有反应，请将系统进行初始化一次，同时按RST键和DEL键，进行系统启动，如果CRT仍没有正常显示，则需要更换系统的主板或存储板。

西门子840DSL系统NCU出现数字1/0/8修复型号；

西门子840D/SL数控伺服主板NCU710.2/720.2/720.2PN/730.2/730.2PN

NCU 710.2 6FC5371-0AA10-0AA1

NCU 720.2 6FC5372-0AA0-0AA1

NCU 730.2 6FC5373-0AA00-0AA1

NCU 730.2PN 6FC5373-0AA01-0AA1