

# 咸阳羽毛球室地胶,体育运动垫,保质保量

产品名称	咸阳羽毛球室地胶,体育运动垫,保质保量
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	宽幅:1.8,2米 颜色:红,蓝,绿,黄等 产地:河北
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

## 产品详情

一种是半同质体型；所谓复合型PVC地板就是说它是有多层结构的，复合体型卷材一般是由4~5层结构叠压而成铺装PVC运动地板时，一处伸缩间隙小于1公分，尤其在门边和墙角以及隐蔽部位铺装时粗略估计伸缩间隙或锯板不齐，使地板一处与固定物接触。只要地板一处与固定物接触就会发生作用力与反作用力，局部或部拱起，严重时出现接缝开裂或翘角。

二，水泥地面竣工不足三个月，或者竣工虽过三个月，但是该室门窗封闭，不透风、不换气，湿气过大，这种情况下铺PVC地板时间稍长就会出现拱起或接缝开裂翘角现象。

三，PVC运动地板之前，地热采暖房间虽已做了供热实验，但由于地热施工单位为了及早交工或节省资金，没有将温度达到，没有持续观察地温变化，当地面有了温度后就停止实验，这样，大量潮气、湿气没有散发出来，当地板铺装后，一旦再次供热，未能散发出来的潮、湿气剧增。或者即使做了完实验，但铺装后地热温度没有逐渐，而是一次到位，这样过急过快的一次到一定温度所产生的潮气、湿气、热气，导致地板拱起或开裂、鼓泡现象。

四，PVC运动地板铺装后连续几个月不入室居住，较长时间内门窗关闭，使之室内空气不流动，湿度不够。尤其冬夏季节，这种环境下的“闷板”很容易产生拱起和开裂翘角。

五，用户没有按铺装说明书和“质保卡”保养地板，尤其保养擦拭地面时，使地板拼缝进水或拼缝经常湿润，产生接缝开裂和边角翘起

六，冬季铺装，由于地板吸水率，以及PVC运动地板“冬眠”的原因，没有事前将地板放置用户室内12小时以上进行温度适应和“化冻苏醒”，所以地板铺上一段时间后，产生问题。铺装时，地垫没有错开叠压，尤其没有将地垫接缝用不干胶带部封死，使潮气从一处窜出，这种情况下不是接缝裂开，就是鼓泡或翘角。这是常见的容易出现的原因。

印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。复合体型片材一般是由3-4层结构叠压而成，一般有耐磨层（含UV处理）