

BMC芳纶纤维复合材料成型用有机热载体炉 节能设计更安心

产品名称	BMC芳纶纤维复合材料成型用有机热载体炉 节能设计更安心
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:YGW 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

BMC芳纶纤维复合材料成型用有机热载体炉逆相故障的原因与处理方法

1、相序接错导致逆相报警。

[BMC芳纶纤维复合材料成型用有机热载体炉](#)

出现逆相故障报警，常见的原因就是三相电源的相序接错、接反了，而出现接错接反的情况，多半出现在新设备安装调试或进行线路维护调整之后。

若在逆相故障出现后，打开控制电箱进行检检查，确定是电源线接反所导致，那么处理办法也相当的简单，只需要将BMC芳纶纤维复合材料成型用有机热载体炉上的三相电源线中任意的两根线进行位置互换，重新连接后通电警报复位即可解除故障。

2、供电电压不稳导致逆相报警

BMC芳纶纤维复合材料成型用有机热载体炉的供电电压不稳也是导致逆相报警出现的一个原因。当供电电压出现不稳定的状况，三相电源也会不稳定，通过模温机线路的电流超过设定的值，就会触发模温机的保护机制，这样的情况BMC芳纶纤维复合材料成型用有机热载体炉会误报警，提现出来就是面板上的逆相报警灯亮起。