

连港工兵破碎锤100毫米型号YSW-9挖机碎石砖家

产品名称	连港工兵破碎锤100毫米型号YSW-9挖机碎石砖家
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	总重量:850 全长:1386 适配挖机:9-17吨
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

产品详情

手持式与机载式破碎锤的不同应用

液压破碎锤是一种新型冲击振动机具，自上个世纪六十年代发明台液压破碎锤以来，经过近50年的研究发展，已经形成一个庞大的产业。

液压破碎锤有手持式与机载式两大类，手持式可以代替风镐作业；机载式与液压主机配套，主要与液压挖掘机配套使用，我公司所经营的工兵破碎锤主要是与液压挖掘机配套使用，而且应用于

- 1、矿山开采：开山、开矿、格筛破碎、二次破碎；
- 2、冶金：钢包、炉渣清理、设备基础拆除；
- 3、铁路：开山、隧道掘进、道桥拆毁、路基夯实；
- 4、公路：高速公路修补、水泥路面破碎、基础开挖；
- 5、市政园林:混凝土破碎、水、电、气工程施工、旧城改造；
- 6、建筑：旧建筑拆除、钢筋混凝土破碎；
- 7、船舶：船体除蚌、除锈；
- 8、其他:破冰、破冻土、砂型振捣。
- 9、对岩石、混凝土、钢包、炉渣、冻土、冰块、水泥路面、桥墩、楼房等坚硬物进行开采、破碎、拆除等作业，还可以通过变换钎杆，用于铆接、除锈、振捣、夯实、打桩等作业中，应用领域。

不及时更换导向套会有什么后果？

江苏工兵机械装备有限公司提醒您，如果不及时更换导向套，会产生以下后果：

钢钎与衬套间隙过大，在破碎作业中会使得粉尘，异物等等进入缸体内，随着钢钎的往复运动，磨损拉伤密封组件，造成漏油，黑油等等现象。

由于间隙过大，会有单边受力，破坏油膜致使中缸体活塞拉伤。

打击过程中致使钢钎尾部平面和活塞打击端平面不能面与面的接触，终导致钢钎尾部打坏。

当活塞不能垂直上下往返运动的时候就会偏磨缸体，造成缸体快速失圆，当失圆度过大时候破碎锤内部就会产生内泄，破碎锤打击力降低。

重要的是降低活塞和钢钎的使用寿命。

液压破碎锤的检查项目

江苏工兵机械装备有限公司经营液压破碎锤，我公司提醒您液压破碎锤的检查项目：

- 1、螺栓和螺母是否有松动、损坏和脱落；
- 2、软管接头是否松动、损坏、有无漏油；
- 3、是否有非正常漏油；
- 4、钢钎是否有不正常磨损和裂纹；
- 5、润滑油：开始作业和每工作2-3个小时之后用手动黄油枪打黄油,注入量：5-10次；
- 6、液压油的优良和污染状况；
- 7、橡胶塞及卡簧是否脱落；
- 8、润滑油自动供给装置是否松动、脱落、损伤；
- 9、空气供给装置是否松动、脱落、损伤；
- 10、氮气室与蓄能器气压。