

防火电缆厂家 谷城防火电缆 襄阳诺立信

产品名称	防火电缆厂家 谷城防火电缆 襄阳诺立信
公司名称	襄阳市诺立信电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市张桥居委会张营村（航空航天工业园恒二路）
联系电话	15072209788 15072209788

产品详情

标题

电线电缆制造所用的各种材料，不但类别、品种、规格多，而且数量大。因此，各种材料的用量、备用量、批料周期与批量必须核定。同时，对废品的分解处理、回收，重复利用及废料处理，作为管理的一个重要内容，做好材料定额管理、重视节约工作。电线电缆生产中，从原材料及各种辅助材料的进出、存储，各工序半成品的流转到产品的存放、出厂，物料流量大，必须合理布局、动态管理。

标题

D. 浸涂：绝缘漆、沥青等安全与保护语音安全要求电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，允许距离为0.25m。电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的距离分别为0.5m和0.25m。电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸道或路面2m以外。这是UL标准中商用级电缆（RiserCable），适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样，用规定的154.5KW煤气本生灯（527，500BTU/Hr）30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范，一般用于楼层垂直和水平布线使用。商用级-CM级（垂直燃烧测试VertialTrayFlameTest）

电缆故障直接的原因是绝缘降低而被击穿.主要有：a、超负荷运行.长期超负荷运行，将使电缆温度升高，绝缘老化，谷城防火电缆，以致击穿绝缘，降低施工质量.b、电气方面有：电缆头施工工艺达不到要求，电缆头密封性差，潮气侵入电缆内部，防火电缆公司，电缆绝缘性能下降；敷设电缆时未能采取保护措施，保护层遭破坏，绝缘降低.c、土建方面有：工井管沟排水不畅，电缆长期被水浸泡，防火电缆厂家，损害绝缘强度；工井太小，电缆弯曲半径不够，长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工，挖伤挖断电缆.

防火电缆厂家-谷城防火电缆-襄阳诺立信(查看)由襄阳市诺立信电线电缆有限公司提供。襄阳市诺立信电线电缆有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。襄阳诺立信带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！