

10kv高压电缆型号 红河高压电缆 昆华高压电缆厂家

产品名称	10kv高压电缆型号 红河高压电缆 昆华高压电缆厂家
公司名称	云南昆华电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市东聚五金建材城东区7栋17-18号
联系电话	17787008333

产品详情

电缆接头分为电缆终端接头和电缆中接头，不管什么接头形式，电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处，因为这里是电应力集中的部位，因制造原因导致电缆接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因。

电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地，引起金属护层感应电流过大。另外护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化锌晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。

电缆局放的局放位置交联聚乙烯(XLPE)电缆的绝缘材料为固态塑料结构。在制造过程中如混入金属杂质、出现气孔空洞，或由于内、外半导体层不规则突起引起高压场强的不均匀，或绝缘中存在的电树等，在这些部位都有可能出现局放。随着电缆制造技术的发展和质量控制水平不断提高，由上述原因产生的局放在现场测试中已经微乎其微。交联聚乙烯电缆中检测出的局放点一般都出现在中接头和终端头上。

故障原因

电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁，红河高压电缆，起传输电能的作用。应用广泛，因此故障也经

常发生，下面简要的分析高压电缆常见问题产生的原因，按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类：厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，10kv高压电缆型号，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆，产品品种会随着企业的不断发展而随之扩大，不断满足用户的需求。欢迎来电咨询！

10kv高压电缆型号-红河高压电缆-昆华高压电缆厂家由云南昆华电缆有限公司提供。云南昆华电缆有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南昆华电缆——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市东聚五金建材城东区7栋17-18号，联系人：张总。