

西门子直流调速装置报F30012代码原因分析 | 6RA80调速器传感器故障维修

产品名称	西门子直流调速装置报F30012代码原因分析 6RA80调速器传感器故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子直流调速装置报F30012代码原因分析

西门子6RA80直流调速器传感器故障维修

西门子6RA70调速器温度传感器故障修理

F13009 OA 应用程序许可未授权F13010 功能模块许可未授权F13100 专有技术保护：复制保护故障F13101 专有技术保护：复制保护无法激活F13102 专有技术保护：受保护数据的一致性错误F30001 功率单元：过电流

F30002 功率单元：直流母线过电压F30003 功率单元：直流母线欠压F30004 功率单元：逆变器散热器过热F30005 功率单元：I2t 过载F30006 功率单元：可控硅控制板F30008 功率单元：循环数据生命符号出错F30011 功率单元：主电路中存在断相F30012 功率单元：散热器温度传感器断线F30013 功率单元：散热器温度传感器短路F30017 功率单元：硬件电流限制响应过于频繁F30021 功率单元：接地 F30022 功率单元：U_{ce} 监控F30025 功率单元：芯片过热F30027 功率单元：直流母线预充电时间监控F30035 功率单元：进风过热

F30037 功率单元：整流器过热F30040 功率单元：24/48 V 欠电压F30043 功率单元：24/48 V 过压F30045 功率单元：电源欠电压F30050 功率单元：24V 电源过电压F30051 功率单元：识别到电机抱闸短路F30052 EEPROM 数据错误F30053 FPGA 数据错误F30070 功率单元不支持所要求的周期F30071 功率单元没有接收到新的实际值F30072 不可再向功率单元传送设定值F30074 (A) 控制单元和功率模块之间的通讯出现故障F30080 功率单元：电流提升过快F30081 功率单元：开关操作过于频繁F30105 功率单元：实际值采集出错N30800 (F) 功率单元：综合信息