

酒泉防火涂料厂家，防火涂料出现沉淀结块现象的原因-鑫钢盾水漆

产品名称	酒泉防火涂料厂家，防火涂料出现沉淀结块现象的原因-鑫钢盾水漆
公司名称	陕西中涂联涂料科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:鑫钢盾 产地:陕西西安
公司地址	未央区太华北路安徽大厦11楼西安钢盾环保科技有限公司
联系电话	17319976028 19302915299

产品详情

在物体的表面涂上防火涂料，是为了降低财产物资燃烧的可燃性、阻滞火警的敏捷舒展，用以进步被涂材料耐火极限的一种特种涂料。尤其是在建筑行业，各种钢结构都需涂，依据需求分为溶剂性膨胀（超薄型）、水性膨胀（薄型）以及非膨胀（厚型）钢结构防火涂料。但偶尔在使用时，会发生沉淀或者是结块的现象。

防火涂料效果

非膨胀型钢结构防火涂料发生沉淀并结块，这种现象被***人士称之为“降水”，是指在容器底部沉积的构件，在储存过程中出现了油漆，沉淀严重，颜料颗粒沉淀到密集的块状现象中，混合方法不易分散，又称为结块。那么是什么原因导致这种现象发生的呢？

- 1、工作使用原料，研磨不精细，不均匀分散，在配方中，填料密度等因素导致沉淀。
- 2、当过量添加时，涂层粘度较低，失去了正常的表面悬浮状态，填料沉淀。
- 3、在***化学反应、聚合和吸附状态下，沉淀。
- 4、储层温度过高，漆膜贮藏温度15-52度，超过30度，一些填料和树脂在油漆悬浮性能损伤，涂层粘度降低和沉淀粘结。

5、防火涂料储存时间长，长期静电涂覆，特别是在保质期，因为油漆的堆积密度，容易在容器底形成沉淀，硬化现象，硬化现象也发生在一些树脂中，***终形成团聚。