

西门子6SL3330伺服驱动器修理公司 | 西门子s120伺服驱动355KW电源模块故障维修

产品名称	西门子6SL3330伺服驱动器修理公司 西门子s120伺服驱动355KW电源模块故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子6SL3330伺服驱动器修理公司

西门子s120伺服驱动355KW电源模块故障维修

F01670 SI 运动：编码器模块参数设置无效

F01671 SI 运动：编码器参数设置出错

F01672 SI CU：电机模块软件/硬件不兼容

F01673 SI 运动：编码器模块软件/硬件不兼容

F01674 SI 运动 CU：PROFIsafe 报文不支持安全功能

F01680 SI 运动 CU：安全监控校验和错误

F01681 SI 运动 CU：参数值误

F01682 SI 运动 CU：不支持监控功能

F01683 SI运动 CU：缺少 SOS/SLS 使能

F01684 SI 运动：Safely-Limited Position 极限值混淆

F01685 SI 运动 CU：Safely-Limited Speed 的极限值过大

F01686 SI 运动：凸轮位置参数设置出错

F01687 SI 运动：SCA (SN) 模数值设定出错

F01688 SI运动CU：不允许实际值同步

C01689 SI 运动：轴配置改变

F01690 SI 运动: NVRAM 上的数据备份问题

A01691 (F) SI 运动：Ti 和 To 不适用于 DP 周期

F01692 SI运动CU：无编码器时参数值错误

A01693 (F) SI CU：安全参数已修改，需要热启动/上电

F01694 (A) SI 运动 CU: 电机模块的固件版本低于控制单元