

西门子S120伺服驱动器报警代码F30006快速分析及维修处理

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 西门子S120伺服驱动器报警代码F30006快速分析及维修处理 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺 |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456 |

产品详情

西门子S120伺服驱动器报警代码F30006快速分析及维修处理

西门子611伺服驱动器过热故障修复检测保养

西门子伺服电机线圈短路故障维修

F01341 拓扑结构：超出了 DRIVE-CLiQ 组件的大数量F01354 拓扑结构：实际拓扑结构存在错误的组件F01355 拓扑结构：实际拓扑结构已更改

F01356 拓扑结构：存在损坏的 DRIVE-CLiQ 组件F01357 拓扑结构：在 DRIVE-CLiQ 支路上发现了两个控制单元F01359 拓扑结构：DRIVE-CLiQ 性能不足F01360 拓扑结构：实际拓扑结构非法F01375 拓扑结构：两个组件之间的连接重复F01380 拓扑结构：实际拓扑结构 EEPROM 损坏F01451 设定拓扑结构无效F01505 (A) BICO：无法建立连接

F01506 (A) BICO: 无标准报文F01510 BICO：信号源不是浮点F01511 (A) BICO：连接有不同定标F01512 BICO：没有定标F01513 (N, A) BICO：不同驱动对象之间的连接有不同定标F01515 (A) BICO: 不允许写入参数，因为控制权有效F01800 DRIVE-CLiQ：硬件 / 配置出错

F01910 (N, A) 现场总线设定值超时F01911 (N, A) PB/PN 等时同步周期故障F01915 (N, A) PB/PN 同步运行，驱动对象 1 生命符号出错F01946 (A) PROFIBUS：和发布方的连接中断F01950 (N, A) PB/PN 等时同步失败