

西门子s120驱动器报F31103代码修理 | 西门子伺服电机编码器振幅错误故障维修

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子s120驱动器报F31103代码修理 西门子伺服电机编码器振幅错误故障维修 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺 |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456 |

产品详情

F31103 (N, A) 编码器 1 : 信号 R 振幅错误

西门子s120驱动器报F31103代码修理

西门子伺服电机编码器振幅错误故障维修

西门子611伺服驱动器故障解决方式

F35406 (N, A) TM : 超出通道 10 温度故障 / 报警阈值F35407 (N, A) TM : 超出通道 11 温度故障 / 报警阈值N35800 (F) TM : 综合信息F35804 (N, A) TM: CRCF35820 TM DRIVE-CLiQ : 报文故障F35835 TM DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障

F35836 TM DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F35837 TM DRIVE-CLiQ : 组件故障F35845 TM DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F35850 TM : 内部软件错误F35851 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 缺少笛命符号F35860 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 报文故障F35875 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F35885 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F35886 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F35887 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F35895 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 交互式循环数据传送故障

F35896 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F35899 (N, A) TM : 不明故障F36851 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 缺少生命符号F36860 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 报文故障F36875 HUB DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F36885 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 循环数据传送故障F36886 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错

F36887 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件故障F36895 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 交互式循

环数据传送故障F36896 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件特性不一致F40000 DRIVE-CLiQ 插口 X100 故障F40001 DRIVE-CLiQ 插口 X101 故障F40002 DRIVE-CLiQ 插口 X102 故障F40003 DRIVE-CLiQ 插口 X103 故障