

西门子6SL3210驱动器报F32115代码说明维修 | 西门子伺服电机编码器信号故障修理

产品名称	西门子6SL3210驱动器报F32115代码说明维修 西门子伺服电机编码器信号故障修理
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

F32115 (N, A) 编码器 2 : 信号 A 或者 B 振幅错误 ($A^2 + B^2$)

西门子6SL3210驱动器报F32115代码说明维修

西门子伺服电机编码器信号故障修理

西门子611U伺服驱动器通讯故障快速检测维修

F01000 内部软件错误F01001 浮点例外F01002 内部软件错误F01003 访问存储器时出现应答延迟N01004 (F, A) 内部软件错误F01005 下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败F01010 驱动类型不明F01011 (N) 下载中断

西门子6SL3210驱动器报F32115代码说明维修

西门子伺服电机编码器信号故障修理

西门子611U伺服驱动器通讯故障快速检测维修

F01015 内部软件错误F01018 启动多次中断F01023 内部软件超时F01030 控制权下的生命符号出错F01031 “ 远程模式关 ” 下的生命符号出错F01033 单位转换 : 参考参数无效F01034 单位转换 : 参考值更改后参数值计算失败F01036 (A) ACX : 缺少参数备份文件F01038 (A) ACX : 载入参数备份文件失败F01039 (A) ACX : 写入参数备份文件失败

F01040 需要备份参数并重新上电 F01041 需要备份参数 F01042 下载项目时的参数出错 F01043 在项目下载时出现严重错误 F01044 CU：描述数据出错 F01050 存储卡和设备不兼容

F01054 CU：超出系统极限 F01055 CU：内部错误（应用和端口的 SYNO 不相同） F01056 CU：内部错误（参数组时钟周期已经分配，但有偏差） F01057 CU：内部错误（从站的 DRIVE-CLiQ 类型不同） F01058 CU：内部错误（拓扑结构中没有从站） F01059 CU：内部错误（端口不存在） F01060 CU：内部错误（参数组不存在） F01061 CU：内部错误（应用未知）