

西门子6SL3120驱动器报F31122代码修理 | 西门子伺服电机编码器电源故障维修

产品名称	西门子6SL3120驱动器报F31122代码修理 西门子伺服电机编码器电源故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子6SL3120驱动器报F31122代码修理

西门子伺服电机编码器电源故障维修

西门子611U伺服驱动器内部电源故障维修

F07552 (A) 驱动编码器：不支持编码器配置F07553 (A) 驱动编码器：不支持编码器模块配置F07555 (A) 驱动编码器：位置跟踪配置F07556 测量变速箱：位置跟踪超出大实际值F07560 驱动编码器：线数不是二的幂次方F07561 驱动编码器：多圈线数不是二的幂次方F07562 (A) 驱动编码器：增量编码器无法进行位置跟踪F07563 (A) 驱动编码器：XIST1_ERW 配置错误N07570 (F) 正在进行编码器识别的数据接收

西门子6SL3120驱动器报F31122代码修理

西门子伺服电机编码器电源故障维修

西门子611U伺服驱动器内部电源故障维修

F07575 驱动：电机编码器未就绪F07860 (A) 外部故障 1F07861 (A) 外部故障 2F07862 (A) 外部故障 3F08000 (N, A) TB：电源 +/-15 V 出错F08010 (N, A) TB：模拟数字转换器F08500 (A) COMM BOARD：配置监控时间结束F08501 (N, A) PN/COMM BOARD：设定值超时F08502 (A) PN/COMM BOARD：致命符号监控时间结束

F08510 (A) PN/COMM BOARD : 发送配置数据无效F13009 OA 应用程序许可未授权F13010
功能模块许可未授权F13100 专有技术保护 : 复制保护故障

F13101 专有技术保护 : 复制保护无法激活F13102 专有技术保护 : 受保护数据的一致性错误

F30001 功率单元 : 过电流

F30002 功率单元 : 直流母线过电压F30003 功率单元 : 直流母线欠压F30004 功率单元 : 逆变器
散热器过热