

西门子S120伺服驱动器报F31125编码器错误故障修理

产品名称	西门子S120伺服驱动器报F31125编码器错误故障修理
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子S120伺服驱动器报F31125编码器错误故障修理

西门子伺服电机编码器报错误故障修理

F30005 功率单元：I2t 过载F30006 功率单元：可控硅控制板F30008 功率单元：循环数据生命符号出错F30011 功率单元：主电路中存在断相F30012 功率单元：散热器温度传感器断线F30013 功率单元：散热器温度传感器短路F30017 功率单元：硬件电流限制响应过于频繁

西门子S120伺服驱动器报F31125编码器错误故障修理

西门子伺服电机编码器报错误故障修理

F30021 功率单元：接地F30022 功率单元：U_{ce} 监控F30025 功率单元：芯片过热F30027 功率单元：直流母线预充电时间监控F30035 功率单元：进风过热F30037 功率单元：整流器过热F30040 功率单元：24/48 V 欠电压F30043 功率单元：24/48 V 过压F30045 功率单元：电源欠电压

F30050 功率单元：24V 电源过电压F30051 功率单元：识别到电机抱闸短路F30052 EEPROM 数据错误F30053 FPGA 数据错误F30070 功率单元不支持所要求的周期F30071 功率单元没有接收到新的实际值F30072 不可再向功率单元传送设定值F30074 (A) 控制单元和功率模块之间的通讯出现故障F30080 功率单元：电流提升过快

F30081 功率单元：开关操作过于频繁F30105 功率单元：实际值采集出错N30800 (F) 功率单元：综合信息F30801 功率单元 DRIVE-CLiQ：致命符号故障F30802 功率单元：时间片溢出F30804 (N, A) 功率单元：CRCF30805 功率单元：EEPROM 校验和不正确F30809 功率单元：开关信息无效F30820 功率单元 DRIVE-CLiQ：报文故障F30835 功率单元 DRIVE-CLiQ：循环数据传送故障F30836 功率单元 DRIVE-CLiQ：DRIVE-CLiQ 数据发送错误