

# 西门子S120伺服功率单元F35875电源电压故障检测修复

产品名称	西门子S120伺服功率单元F35875电源电压故障检测修复
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

### 西门子S120伺服功率单元F35875电源电压故障检测修复

F31835 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F31836 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F31837 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ : 组件故障F31845 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F31850 (N, A) 编码器 1 : 编码器求值内部软件错误F31851 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU) : 缺少生命符号F31860 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU) : 报文故障F31875 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障

### 西门子S120伺服功率单元F35875电源电压故障检测修复

F31885 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F31886 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F31895 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU) : 交互循环数据传送故障F31887 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F31896 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F31899 (N, A) 编码器 1 : 不明故障F31905 (N, A) 编码器 1 : 参数错误设置

F31912 编码器 1 : 设备组合不允许F31916 (N, A) 编码器 1 : 参数设定出错F31950 编码器 1 : 内部软件错误F32100 (N, A) 编码器 2: 零脉冲距离出错F32101 (N, A) 编码器 2: 零脉冲故障F32103 (N, A) 编码器 2 : 信号 R 振幅错误

F32110 (N, A) 编码器 2: 串行通讯故障F32111 (N, A) 编码器 2 : 编码器内部错误F32112 (N, A) 编码器 2 : 串行记录中的故障位已置位F32115 (N, A) 编码器 2 : 信号 A 或者 B 振幅错误 ( $A^2 + B^2$ )