

西门子S120伺服电源模块出现F40837硬件故障检测维修

产品名称	西门子S120伺服电源模块出现F40837硬件故障检测维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子S120伺服电源模块出现F40837硬件故障检测维修

F35860 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 报文故障F35875 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F35885 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F35886 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F35887 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F35895 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 交互式循环数据传送故障F35896 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F35899 (N, A) TM : 不明故障F36851 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 缺少生命符号F36860 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 报文故障F36875 HUB DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障

F36885 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 循环数据传送故障F36886 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F36887 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件故障F36895 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 交互式循环数据传送故障F36896 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件特性不一致F40000 DRIVE-CLiQ 插口 X100 故障F40001 DRIVE-CLiQ 插口 X101 故障F40002 DRIVE-CLiQ 插口 X102 故障F40003 DRIVE-CLiQ 插口 X103 故障F40004 DRIVE-CLiQ 插口 X104 故障F40005 DRIVE-CLiQ 插口 X105 故障F40799 CX32 : 超出了定义的传输结束点

西门子S120伺服电源模块出现F40837硬件故障检测维修

F32886 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F32887 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F32895 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 交互循环数据传送故障F32896 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F32899 (N, A) 编码器 2 : 不明故障

西门子S120伺服电源模块出现F40837硬件故障检测维修

F32905 (N, A) 编码器 2 : 参数错误设置F32912 编码器 2 : 设备组合不允许F32916 (N, A)
编码器 2 : 参数设定出错F32950 编码器 2 : 内部软件错误F33125 (N, A) 编码器 3 : 过
调制信号 A 或者 B 振幅错误F33126 (N, A) 编码器 3: AB 振幅过高