

西门子6SL3054驱动器亮不灯故障原因维修 | SIEMENS伺服单元模块无电源故障修理

产品名称	西门子6SL3054驱动器亮不灯故障原因维修 SIEMENS伺服单元模块无电源故障修理
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子6SL3054驱动器亮不灯故障原因维修

SIEMENS伺服单元模块无电源故障修理

SIEMENS伺服电机码盘故障快速维修

F01341 拓扑结构：超出了 DRIVE-CLiQ 组件的大数量
F01354 拓扑结构：实际拓扑结构存在错误的组件
F01355 拓扑结构：实际拓扑结构已更改
F01356 拓扑结构：存在损坏的 DRIVE-CLiQ 组件
F01357 拓扑结构：在 DRIVE-CLiQ 支路上发现了两个控制单元
F01359 拓扑结构：DRIVE-CLiQ 性能不足
F01360 拓扑结构：实际拓扑结构非法
F01375 拓扑结构：两个组件之间的连接重复

西门子6SL3054驱动器亮不灯故障原因维修

SIEMENS伺服单元模块无电源故障修理

SIEMENS伺服电机码盘故障快速维修

F01380 拓扑结构：实际拓扑结构 EEPROM 损坏
F01451 设定拓扑结构无效
F01505 (A) BICO：无法建立连接
F01506 (A) BICO: 无标准报文
F01510 BICO：信号源不是浮点
F01511 (A) BICO：连接有不同定标
F01512 BICO：没有定标
F01513 (N, A) BICO：不同驱动对象之间的连接有不同定标
F01515 (A) BICO: 不允许写入参数，因为控制权有效
F01800 DRIVE-CLiQ：硬件 / 配置出错

F31110 (N, A) 编码器 1: 串行通讯故障
F31111 (N, A) 编码器 1：编码器内部错误

F31112 (N, A) 编码器 1 : 串行记录中的故障位已置位
F31115 (N, A) 编码器 1 : 信号 A 或者 B 振幅错误 ($A^2 + B^2$)
F31116 (N, A) 编码器 1 : 监控信号 A + B 振幅错误
F31117 (N, A) 编码器 1 : 信号 A/B/R 取反出错
F31118 (N, A) 编码器 1 : 转速差值超出公差
F31120 (N, A) 编码器 1 : 电源电压故障
F31121 (N, A) 编码器 1 : 粗略位置出错
F31123 (N, A) 编码器 1 : 单极信号电平 A/B 超出公差
F31122 编码器 1 : 内部电源出错