

西门子6SL3054伺服驱动器故障代码说明及维修调试手册

产品名称	西门子6SL3054伺服驱动器故障代码说明及维修调试手册
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子6SL3054伺服驱动器故障代码说明及维修调试手册

SIEMENS伺服电机编码器回原点服务

F01506 (A) BICO: 无标准报文

F01510 BICO : 信号源不是浮点F01511 (A) BICO : 连接有不同定标F01512 BICO : 没有定标F01513 (N, A) BICO : 不同驱动对象之间的连接有不同定标F01515 (A) BICO: 不允许写入参数, 因为控制权有效F01800 DRIVE-CLiQ : 硬件 / 配置出错F01910 (N, A) 现场总线设定值超时F01911 (N, A) PB/PN 等时同步周期故障F01915 (N, A) PB/PN 同步运行, 驱动对象1 生命符号出错

西门子6SL3054伺服驱动器故障代码说明及维修调试手册

SIEMENS伺服电机编码器回原点服务

F32151 (N, A) 编码器 2: 初始化的编码器转速过高F32152 (N, A) 编码器 2 : 超出大输入频率F32153 (N, A) 编码器 2: 识别失败F32161 (N, A) 编码器 2: 模拟编码器通道 B 故障F32160 (N, A) 编码器 2: 模拟编码器通道 A 故障F32163 (N, A) 编码器 2 : 模拟传感器的位置值超出极限F32405 (N, A) 编码器 2 : 编码器信号转换模块温度错误F32415 (F, A) 编码器 2 : 信号 A 或者 B 振幅报警 ($A^2 + B^2$)F32500 (N, A) 编码器 2 : 超出位置跟踪运行范围F32501 (N, A) 编码器 2 : 位置跟踪编码器位置在公差范围之外

F01946 (A) PROFIBUS : 和发布方的连接中断F01950 (N, A) PB/PN 等时同步失败F01951
CU SYNC: 缺少同步应用周期F01952 CU DRIVE-CLiQ: 不支持组件同步F01954 CU DRI
VE-CLiQ: 同步未成功F02080 跟踪 : 参数设置由于单位转换被删除F02151 (A) OA: 内部软件
错误F02152 (A) OA: 存储器容量不够F03000 操作时的 NVRAM 错误F03001 NVRAM
校验和出错F03500 (A) TM : 初始化F03505 (N, A) 模拟输入端断线F03505 (N, A) 模拟
输入端断线F03505 (N, A) TM : 模拟输入端断线F03590 (N, A) TM : 模块未就绪