

西门子6SL3353伺服控制单元跳闸故障快速检测维修

产品名称	西门子6SL3353伺服控制单元跳闸故障快速检测维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子6SL3353伺服控制单元跳闸故障快速检测维修

SIEMENS伺服电机线圈短路故障修理

F40799 CX32 : 超出了定义的传输结束点F40801 CX32 DRIVE-CLiQ : 缺少致命符号F40820 C X32 DRIVE-CLiQ : 报文故障F40825 CX32 DRIVE-CLiQ : 电源电压故障F40835 CX32 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F40836 CX32 DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F40837 CX32 DRIVE-CLiQ : 组件故障F40845 CX32 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障

西门子6SL3353伺服控制单元跳闸故障快速检测维修

SIEMENS伺服电机线圈短路故障修理

F35401 (N, A) TM : 超出通道 5 温度故障 / 报警阈值F35402 (N, A) TM : 超出通道 6 温度故障 / 报警阈值F35403 (N, A) TM : 超出通道 7 温度故障 / 报警阈值F35404 (N, A) TM : 超出通道 8 温度故障 / 报警阈值F35405 (N, A) TM : 超出通道 9 温度故障 / 报警阈值F35406 (N, A) TM : 超出通道 10 温度故障 / 报警阈值F35407 (N, A) T M : 超出通道 11 温度故障 / 报警阈值

F40851 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 缺少致命符号F40860 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 报文故障F40875 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F40885 CX32 DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F40886 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F40887 CX32

DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F40895 CX32 DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障

F32887 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F32895 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 交互循环数据传送故障

F32896 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F32899 (N, A) 编码器 2 : 不明故障F32905 (N, A) 编码器 2 : 参数错误设置F32912 编码器 2 : 设备组合不允许F32916 (N, A) 编码器 2 : 参数设定出错F32950 编码器 2 : 内部软件错误F33125 (N, A) 编码器 3 : 过调制信号 A 或者 B 振幅错误