

西门子611U伺服驱动器轴卡25050轮廓监控故障原因分析及维修方法

产品名称	西门子611U伺服驱动器轴卡25050轮廓监控故障原因分析及维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子611U伺服驱动器轴卡25050轮廓监控故障原因分析

西门子611U伺服驱动器轴卡25050轮廓监控故障维修方法

SIEMENS伺服电机拆装故障维修方法

F01000 内部软件错误

F01001 浮点例外F01002 内部软件错误F01003 访问存储器时出现应答延迟N01004 (F, A)
内部软件错误F01005 下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败F01010 驱动类型不明F01011 (N)
下载中断F01015 内部软件错误F01018 启动多次中断F01023 内部软件超时F01030 控制权
下的生命符号出错F01031 “远程模式关”下的生命符号出错F01033 单位转换：参考参数
无效F01034 单位转换：参考值更改后参数值计算失败F01036 (A) ACX：缺少参数备份文件F0103
8 (A) ACX：载入参数备份文件失败F01039 (A) ACX：写入参数备份文件失败

西门子611U伺服驱动器轴卡25050轮廓监控故障原因分析

西门子611U伺服驱动器轴卡25050轮廓监控故障维修方法

SIEMENS伺服电机拆装故障维修方法

F01040 需要备份参数并重新上电F01041 需要备份参数F01042 下载项目时的参数出错F01043
在项目下载时出现严重错误F01044 CU：描述数据出错F01050 存储卡和设备不兼容F01054 CU
：超出系统极限F01055 CU：内部错误（应用和端口的SYNO不相同）F01056 CU：内部错
误（参数组时钟周期已经分配，但有偏差）F01057 CU：内部错误（从站的DRIVE-CLiQ类
型不同）F01058 CU：内部错误（拓扑结构中没有从站）F01059 CU：内部错误（端口不存在
）F01060 CU：内部错误（参数组不存在）F01061 CU：内部错误（应用未知）F01063 C

U : 内部错误 (PDM) F01072 从备份文件中修复存储卡F01068 CU : 数据存储器溢出F01105 (A) CU : 存储器容量不足

F01106 CU : 存储器容量不足F01107 CU: 保存到存储卡失败F01110 CU : 一个控制单元上不止一个 SINAMICS GF01111 CU : 不允许驱动设备混合运行F01112 CU: 功率单元非法F01120 (A) 初始化端口失败F01122 (A) 测量探头输入端的频率过高F01150 CU : 超过了某一驱动对象类型的实例数F01151 CU : 超出了某一类别驱动对象的数量F01152 CU : 驱动对象类型无效F01200 CU: 时间片管理内部软件错误