

SIEMENS 802数控系统 | 810 | 828 | 西门子840伺服系统维修

产品名称	SIEMENS 802数控系统 810 828 西门子840伺服系统维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

SIEMENS 802数控系统修理

西门子810系统故障检测

西门子828系统故障维修

西门子840伺服系统维修

F35860 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 报文故障F35875 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F35885 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F35886 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F35887 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F35895 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 交互式循环数据传送故障F35896 TM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F35899 (N, A) TM : 不明故障F36851 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 缺少生命符号F36860 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 报文故障F36875 HUB DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F36885 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 循环数据传送故障

SIEMENS 802数控系统修理

西门子810系统故障检测

西门子828系统故障维修

西门子840伺服系统维修

F36886 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F36887 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件故障F36895 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 交互式循环数据传送故障F36896

DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件特性不一致F40000 DRIVE-CLiQ 插口 X100 故障F40001
DRIVE-CLiQ 插口 X101 故障F40002 DRIVE-CLiQ 插口 X102 故障F40003 DRIVE-CLiQ
插口 X103 故障F40004 DRIVE-CLiQ 插口 X104 故障F40005 DRIVE-
CLiQ 插口 X105 故障

F40799 CX32 : 超出了定义的传输结束点F40801 CX32 DRIVE-CLiQ : 缺少畱命符号F40820 C
X32 DRIVE-CLiQ : 报文故障F40825 CX32 DRIVE-CLiQ : 电源电压故障F40835 CX32 DRIVE-
CLiQ : 循环数据传送故障F40836 CX32 DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F40837 CX32
DRIVE-CLiQ : 组件故障F40845 CX32 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F40851 CX32 DRIVE
-CLiQ (CU) : 缺少畱命符号F40860 CX32 DRIVE-
CLiQ (CU) : 报文故障F40875 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障

F40885 CX32 DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F40886 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 在发
送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F40887 CX32 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F40895 CX32 DRIVE
-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F60004 (N, A) 电枢回路缺相F60005 (N, A) 励磁回路缺相F6
0006 (N, A) 电源监控检测出欠压F60007 (N, A) 电源监控检测出过压F60008 (N, A)
进线电源频率低于 “ 低进线电源频率 ” F60009 (N, A) 进线电源频率超过 “ 高进线电源
频率 ” F60010 (N, A) 电枢回路中电流分配不均匀