

路面冷喷划线施工 华恩施工经验丰富 民权冷喷划线施工

产品名称	路面冷喷划线施工 华恩施工经验丰富 民权冷喷划线施工
公司名称	河南华恩市政公用工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市梁园区中州路与八一路交叉口北50米路北
联系电话	15236806661 15236806661

产品详情

道路划线施工的过程中或者完成施工交付后，所划的标线偶尔会出现一些异常等不顺利的情况，道路划线施工在作业过程中曾经遇到过很多这方面的情况，道路冷喷划线施工，今天在这里为大家分享施工过程中非常常见的5种情况，以及如何解决出现的道路划线问题。

1.道路划线表面粗长条纹原因

施工时涂料流出含有粒状硬物，如烧焦涂料或石粒。

解决方法：检查过滤网，清除所有硬物。注意点：避免加热过火，施工前应清洁路面。

无论是白天或夜晚热熔型标线都应鲜明、均匀、清晰，有足够的视认距离。道路标线白天的视认性取决于颜料的优劣，道路标线这一点相对容易解决，路面冷喷划线施工，夜晚的可视认性，即反光性，首先取决于玻璃珠的撒布质量，玻璃珠撒布应均匀，适量，过多或过少都会影响标线的反光效果。其次标线施工时的温度控制是十分关键的，那么道路标线施工时如何做好对温度的控制呢？

温度过高，涂料的流动性就会越强，也就是稀释度变低，民权冷喷划线施工，而针入度就会变高，玻璃珠沉降的就越快，甚至没入熔融的涂料里面，因而反光效果就会变差；

边缘不齐、有毛边。这种情况一般出现于沥青路面，厂区冷喷划线施工，沥青混凝土路面趋向于粗糙而平整，原因一般是涂料加热温度过高涂料流动性过大，流入路表面孔隙;或者温度过低，涂料刮敷后即凝固致使边缘不齐。处理办法可以根据路面粗糙程度及施工季节气温的不同，选择合适的涂料温度。颜色不均匀。涂料加热温度过高或熔融釜底部残料烧焦，有煤烟混入，都会使标线颜色不均匀。涂料熔融前应将熔融釜清理干净，加强温度控制，能够防止这种情况出现。路面冷喷划线施工-华恩施工经验丰富-民权冷喷划线施工由河南华恩市政公用工程有限公司提供。“热熔划线，冷喷划线，车位划线，马路划线”选择河南华恩市政公用工程有限公司，公司位于：河南省商丘市梁园区中州路与八一路交叉口北50

米路东3号门面，多年来，华恩坚持为客户提供好的服务，联系人：王清华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华恩期待成为您的长期合作伙伴！