

【维修案例】OLYMPUS CF-V70I 电子肠镜 CCD进水 橡皮漏水

产品名称	【维修案例】OLYMPUS CF-V70I 电子肠镜 CCD进水 橡皮漏水
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

【维修案例】OLYMPUS CF-V70I 电子肠镜 CCD进水 橡皮漏水

查询码：liulewijdflku

检测结果

- 1.有图像，但CCD进水有隐患；
- 2.光束进水老化；
- 3.插入管尚可；
- 4.钳子管磨损；
- 5.水气不畅；
- 6.蛇骨轻微变形；
- 7.钢丝、螺旋管磨损；
- 8.吸引座磨损；
- 9.橡皮严重漏水。

维修方案

更换光束、钳子管、水气管、蛇骨、钢丝、螺旋管、吸引座、橡皮。