

宝马电动车及混动车充电故障检修

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 宝马电动车及混动车充电故障检修 |
| 公司名称 | 上海欣车汇实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区双柏路686号 |
| 联系电话 | 021-34530922 13818606229 |

产品详情

宝马电动车及混动车充电故障检修

上海欣车汇豪车维修养护中心|精致维修宝马等车品牌的常规养护及各种疑难杂症（变速箱打滑/进档冲击，发动机异响，怠速抖动，动力不足，油耗超标，发动机烧机油，ABS故障灯亮，空调制冷及泄漏等）维修。以及新能源车故障检修，宝马车辆保险；上海宝马事故车辆施救、维修、代理索赔等服务。

电动汽车充电失败，分为外部和内部原因。外部原因是充电桩功能异常或者充电电缆存在故障。内部原因是未满足以下充电前提条件：（1）行驶就绪状态已关闭；（2）车速为0；（3）驻车锁止器已挂入；（4）充电电缆已安装；（5）车辆与充电设备之间已建立通讯；（6）高压系统激活且无故障。其中任意一条没有满足都会引起车辆无法充电。

案例一：

一辆宝马i3车，无法充电，车辆拖进厂后连接充电桩验证故障，确实无法充电，打开点火开关车辆无反应。首先排除车辆外部原因，充电桩及车辆自带充电电缆良好，用于其他车辆可以正常充电。然后检查车辆内部原因，发现车辆高压系统插头被拔出，将插头插上后车辆可以启动但电量低。按照充电准备步骤连接充电桩，车辆可以充电，故障排除。

案例二：

一辆宝马530Li混合动力汽车，到店检查无法充电。按照充电准备步骤，检查车辆高压系统未见异常，

连接充电电缆发现依然无法充电，暂不怀疑内部故障原因。检查充电桩，充电桩状态良好，其他车辆可在此充电桩充电。更换充电电缆再次尝试充电，发现车辆可以充电。检查车辆自带的充电电缆，发现电缆插头损坏，导致车辆无法充电。更换充电电缆后故障排除。

上海新能源汽车维修/宝马新能源车充不了电/宝马i3充电故障/上海宝马电动车维修