

重庆史赛克stryker988摄像主机维修推荐

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 重庆史赛克stryker988摄像主机维修推荐 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311 |
| 联系电话 | 18749157365 |

产品详情

重庆史赛克stryker988摄像主机维修推荐重庆史赛克stryker988摄像主机维修推荐广州云启设备有限公司是一家提供咨询、保养、维修、保修等服务的企业，公司自成立以来奉行“，服务至上，顾客就是上帝”的经营理念，多年来一直依靠高品质超值的服务深受广大客户的信赖和支持，在行业内树立了良好的信誉和企业形象。

广州云启-常见设备维修内窥镜摄像系统、气腹机、冷光源常见故障：不开机，工作不稳定，开机或使用中报错，图像缺色、偏色、干扰或不显示图像；冷光源不发光或发光暗等故障。动力系统主机常见故障主机指示灯不亮，不法识别手柄，有时不工作、速度不可调。手柄不转、转速慢、动力差、温度过高等。高频电刀、超声刀、超高频LEEP刀(利普刀)、刀常见故障：各类故障代码维修，电源板、主板、控制板维修。

奥林巴斯EVIS_LUCERA内窥镜冷光源CLV-260维修功能强大而外形小巧，CLV-260的设计使EVISLUCERA内镜能够充分发挥其性能。其纤巧的外形比奥林巴斯原有型号减小20%，却使用高性能的300瓦氙气灯，背面板的通风口能够有效排气、排烟。产品性能:光量调节:射出光的光量可在±8(17)级进行调节照度:从光源射出光量180万Lx以上色温:灯泡色温值应为3200K以上送气量:高 1000ml/min，中 680ml/min，低 500ml/min整机噪声:在工作条件下应为55dB以下温度:整机外表面温度，，高处应不大于60，光源灯象表面温度应不大于150 结构及组成:本产品由内窥镜冷光源CLV-260构成(不含水瓶)。

维修案例：设备名称：OTV-SC摄像头检测故障：不能正常工作没有图像，线缆接线板故障维修方案：更换线缆接线板，重新接线维修周期：7-10工作日保修周期：6个月重庆史赛克stryker988摄像主机维修推荐史赛克stryker988摄像主机维修推荐重庆

广州云启设备有限公司是一家摄像系统设备维修服务商，我们正处于高速发展期，企业围绕实施“管理科学化，服务规范化、收费合理化”战略，服务范围不断扩展。我们珍惜每一个客户的选择，注重每一个客户的认可，敬重每一个客户的批评和建议，感谢关心和支持广州云启的每一个朋友和合作伙伴。以优质的质量和良好的信誉服务于客户，服务于社会，为人类的健康事业贡献自己的光和热！接头（1）：插头（以下简称插头）也可称插头座，广泛应用于各种电气线路中，起着连接或断开电路的作用。线缆

通过接头跟主机进行通讯。接头跟线缆匹配，常有17芯，19芯的。接头（2）：插头有不同的分类方法。按照频率分，有高频插头和低频插头；按照外形分有圆形连接器，按照用途分：机柜用插头，音响设备用插头，电源插头，特殊用途插头等等。维修案例一：设备名称：WOLF 5507.901摄像头检测故障：图像抖动；电缆线老化；维修方案：更换线缆、调试；维修周期：7个工作日保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：OlympusOTV-S7摄像头检测故障：无法正常使用摇线，图像闪维修方案：重新接线维修周期：5-10个工作日保修周期：6个月"

重庆史赛克stryker988摄像主机维修推荐史赛克stryker988摄像主机维修推荐

[广东史赛克stryker810摄像主机维修找云启](#)