

CAV功放售后维修 胆机功放维修 肇庆CAV功放

产品名称	CAV功放售后维修 胆机功放维修 肇庆CAV功放
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

产品详情

丽声音响CAV售后维修服务中心，目前，本公司具有先进的机械设备和技术人员。公司，经验丰富，，技术员主要从事各项工程需要的调动。并经过各严格培训，审批合格上岗。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验，还具备良好的职业素质和高度责任感。欢迎邮寄或上门下单维修。

爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声，在前级电路中，应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良，耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。另外，后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿，也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。白噪声是指无规则的连续“沙沙”声，通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声，检修时，可用同规格的元件代换试之。

本中心拥有一支的维修团队，队员由音响维修工龄20年以上工程师亲自动手，以的技术、丰富的原厂配件，先进的检测设备，确保维修质量。可排除各种高难度故障，复原率达到新出厂的效果。CAV音响是做套装HI-FI客厅文化音响的品牌，经过15年的沉淀，形成了完善的服务网络！

欢迎邮寄或上门下单维修，总部地址：广州市越秀区中山一路48号之8

后级放大电路造成的音轻，主要有输出功率不足和增益不够两种原因。可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端，改变收录机的音量，观察功放输出的变化的)的方法来判断是哪种原因引起的。爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声，在前级电路中，应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良，耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。另外，后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿，也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。

丽声音响CAV维修服务中心，目前，本公司具有先进的机械设备和技术人员。公司，经验丰富，，技术员主要从事各项工程需要的调动。并经过各严格培训，审批合格上岗。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验，还具备良好的职业素质和高度责任感。可排除各种高难度故障，复原率达到新出厂的效

果。欢迎邮寄或上门下单维修。

数字化音响。数字技术是一种新技术，所以数字音响在解决模拟音响噪声的失真问题时发展而成。音响采用了数字技术之后，记录的数字信号从取样频率到量化特性，有清晰的解像度，没有色抖动，得到是非常清晰的图像。而且可以和上位机互换，这与模拟录放像设备无法比拟。数字录音可以把时间、人名、地址一起录入带中，采用微型键盘来完成编目工作，更换曲目编号，再加上遥控功能，使你能够自动地搜索需要的曲目，使用方便。