

## 三门峡三菱变频器F700故障代码E，0C2什么意思

产品名称	三门峡三菱变频器F700故障代码E，0C2什么意思
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

### 产品详情

三菱变频器报故障代码维修中心 三菱变频器报过流故障维修维护 三菱变频器出现欠压故障快速维修 三菱变频器维修，快速解决三菱变频器故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。三菱变频器报警LF缺相的现象：输出缺相保护。三菱变频器报警LF缺相的原因：当变频器输出三相中有一相断开时，变频器停止输出。三菱变频器报警LF缺相的解决方法：检查断开的输出相。故障现象：E.0C2故障现象：定速中过电流断路定速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200（%）时保护回路动作停止变频器输出