

# 荥阳三菱MDS-B-SVJ-10/20驱动器10报警

产品名称	荥阳三菱MDS-B-SVJ-10/20驱动器10报警
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

时常会接到客户电话说机床三菱伺服驱动器会出现报警，同时也无法找到三菱驱动器维修方法,其实三菱伺服驱动器报警可以从显示代码来判断的。一木数控可免费咨询，帮您判断三菱伺服驱动器报警故障。以下几种常见的三菱驱动器维修及排查方法：

1、6--表示三菱伺服驱动器紧急停止，一般引起这种故障的原因有两个：一个是控制24V的电源没有接入，还有一个就是CN1和SG没有接通导致的。

1、AL.37--表示参数有问题。数控机床内部的参数出现了混乱，操作人员把参数设置错误或者是三菱伺服驱动器收到了外部的影响。这种情况可以把参数直接恢复成出厂值就可以解决了。

2、Al.20--表示数控机床的编码器有问题，电机的编码器有问题或者是电机的电缆断线了还有接头松导致的。更换编码器或者是三菱伺服电机编码器。如果更换了过后，三菱MR-J3还出现报警，还有一种可能就是三菱伺服驱动器CPU接地线背烧掉了，而导致的报警。