

# 信阳三菱伺服驱动器报警AL 50 过载1维修

产品名称	信阳三菱伺服驱动器报警AL 50 过载1维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

MR, MR-J2S-20A, MR-J2S-40A, MR-J2S-60A MR-J2S-70A, MR-J2S-100A, MR-J2S-200A, MR-J2S-350A MR-J2S-500A, MR-J2S-700A, MR-J2S-11KA, MR-J2S-10CP MR-J2S-20CP, MR-J2S-40CP, MR-J2S-60CP, MR-J2S-70CP MR-J2S-100CP, MR-J2S-200CP, MR-J2S-350CP, MR-J2S-500CP MR-J2S-700CP, MR-J2S-10B, MR-J2S-20B, MR-J2S-40B MR-J2S-60B, MR-J2S-70B, MR-J2S-100B, MR-J2S-200B MR-J2S-350B, MR-J2S-500B, MR-J2S-700B, MR-BKCN MR-J2LL, MR-PWCNS2, MR-PWCNK2, MR-JHSCBL2M-H

### MR-J3系列

MR-J3-10A/B,MR-J3-20A/B,MR-J3-40A/B,MR-J3-60A/B,MR-J3-200A/B,MR-J3-350A/B,MR-J3-500A/B,MR-J3-700A/B,MR-J3-40A/B,MR-J3-60A/B,MR-J3-70A/B,MR-J3-100A/B,MR-J3-700A/B,

### MR-E系列

MR-E10A,MR-E40A,MR-E10AG,MR-E40AG,MR-E20AG,MR-E70AG,MR-E200AG,MR-E100AG,MR-E100A,MR-E200A

### 三菱伺服电机

驱动器r150.6报警属于一种过载报警，有多种原因。在发现三菱伺服电机出现了r150.6报警之后，需要先使用以下方法进行检查与解决

首先确认一下7种情况是否有发生：

1. 是否与其它周边设备、机器发生了碰撞（解决办法：重新检查运行模式）；
2. 电机电源电缆情况（解决办法：对电机电源电缆中出现问题的部分进行维修或替换）；

3. 是否发生了振荡（解决办法：进行增益调整）；
4. 电磁制动器是否解除（解决办法：接触电磁制动器）；
5. 实际负载率进行（解决办法：降低负载，或提高伺服电机容量）；
6. 编码器电缆是否正常连接（解决办法：正确连接电缆）；
7. 是否出现了共振（解决办法：进行增益调整）；