

三菱MR-J3系列伺服驱动器说明书

产品名称	三菱MR-J3系列伺服驱动器说明书
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

三菱MR-J3系列伺服驱动器说明书

菱伺服驱动器报警代码及解决办法！

1、三菱伺服驱动器报警代码AL31.1

故障分析：是电机超速报警。

原因分析：1、输入指令脉冲频率过高；

2、加减速时间过小导致超调过大；

3、三菱伺服系统不稳定；

4、电子齿轮比太大；

5、三菱伺服编码器出现故障；

对应处理办法：1、设定正确的脉冲频率；

2、增大加减数时间常数；

3、重新设定增益；

4、设定正确的电子齿轮比；

5、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机；

