

4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M原装

产品名称	4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M原装
公司名称	宁波秉圣工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鄞州区清水桥路华城国际1701
联系电话	18968287931 18968287931

产品详情

4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M原装订货号R901006547

宁波秉圣工业技术有限公司是一家从事欧美液压进口件的贸易公司、一直是国内的进口原装液压、电子、气动、过滤MRO供应商，宁波秉圣工业技术有限公司优势：德国、美国合资公司作为采购平台；与多家欧美技术经销商或系统集成商合作，整合采购；所有欧美品牌备件，提供采购咨询；原装欧美境内采购，保证原装；整合采购，整合发运；10余年液压行业经验，ZY服务；可提供行业技术咨询；标准报关，海关A类企业。

R900757605 4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3M现货

R900935891 PVV1-1X/036RA15DMB

R900534143 PV7-1X/10-20RE01MC0-10

R900905251 LT07MKA-2X/100/02M

R900503669 FD12PA2X/B03V现货

R910999927 AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00

R901048763 4WRZE32W6-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3M

R910990406 A10VS010DR/52RPPA14NOO

R900705138 4WRZE10W6-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M原装

R900967036 4WRTE16R3-200S-4X/6EG24K31/A1M

R901006547 4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M

R910970389	AEA10VSO100DR/31R-VPA12N00
R900450964	DR6DP2-5X/75YM现货
R901218236	3DREM10P-7X/200YG24K4V
R900953729	4WRE6W1-08-2X/G24K4/V
0811404800	4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1M
R900555967	4WRAE10W1-30-2X/G24N9K31/A1V
R901108817	4WEH16C7X/6HG24N9K4
R900920588	4WRAE10E30-2X/G24N9K31/A1V
R900954107	4WRE10W75-2X/G24K4/V
R900926984	3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1V
R900931371	4WREE10W50-2X/G24K31/A1V
R900963835	4WRZ10W6-85-7X/6EG24N9K4/M
R900965493	4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/M
R900732536	4WRAE10W1-60-2X/G24K31/F1V
R900955784	3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M
0811404003	4WRP10E32S-1X/G24Z4/M
R901382350	4WRPEH6C3B40L-3X/M/24F1
R901382315	4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1
R901382349	4WRPEH6C3B24L-3X/M/24F1
R901454052	S8A05-10/450J3
R900344778	M-SR25KE05-1X
R900424147	DBDS10K1X/100
R900561276	4WE6Y6X/EG24N9K4

力士乐REXROTH比例阀故障原因和解决办法

德国REXROTH比例阀原装代理商

REXROTH由于插头组件的接线插座〔基座)老化、接触不良以及电磁铁引线脱焊等原因，导致比例电磁铁不能工作(不能通入电流)。此时可用电表检测，如发现电阻无限大，可重新将引线焊牢，修复插座并将插座插牢。

线圈组件的故障有线圈老化、线圈烧毁、线圈内部断线以及线圈温升过大等现象。线圈温升过大会造成比例电磁铁的输出力不够，其余会使比例电磁铁不能工作。

力士乐对于线圈温升过大，可检查通入电流是否过大，线圈是否漆包线绝缘不良，(方向控制阀)阀芯是否因污物卡死等，一一查明原因并排除之;对于断线、烧坏等现象，须更换线圈。

衔铁组件的故障主要有衔铁因其与导磁套构成的摩擦副在使用过程中磨损，导致阀的力滞环增加。还有推杆导杆与衔铁不同心，也会引起力滞环增加，必须排除之。

因焊接不牢，或者使用中在力士乐比例阀脉冲压力的作用下使导磁套的焊接处断裂，使比例电磁铁丧失功能。

导磁套在冲击压力下发生变形，以及导磁套与衔铁构成的摩擦副在使用过程中磨损，导致力士乐比例阀出现力滞环增加的现象。

力士乐比例放大器有故障，导致比例电磁铁不工作。此时应检查放大器电路的各种元件情况，消除比例放大器电路故障。

力士乐比例放大器和电磁铁之间的连线断线或放大器接线端子接线脱开，使比例电磁铁不工作。此时应更换断线，重新连接牢靠。

宁波秉圣工业有限公司给你的是省心、放心和信心。穆格力士乐阀一直是我们宁波秉圣工业有限公司主打的之一，请不要拿我们和其它不靠谱公司比，我们真的是用心在做，别的公司是用钱在砸广告!如果您认为我们公司可以，那么不要再犹豫了，赶紧联系我们吧!