

# 焊接式撕碎机机轴多少钱 马鞍山鼎腾机械 汕尾焊接式撕碎机机轴

产品名称	焊接式撕碎机机轴多少钱 马鞍山鼎腾机械 汕尾焊接式撕碎机机轴
公司名称	马鞍山市鼎腾机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇东工业园688号
联系电话	18855581119 18855581119

## 产品详情

撕碎机机轴在运行过程中往往会受到安装、润滑、轴承等因素影响出现磨损现象，通常表现的问题为电机轴磨损等。常规的电机轴修补中，以前依靠各种外协或者是更换设备，给生产造成了各种麻烦。现在较为成熟的工艺中，焊接式撕碎机机轴价格，以索雷碳纳米聚合物材料修补技术为代表。

某企业的吸水泵电机轴出现磨损情况，型号YKKY630、功率1250KW、转速1493r/min、轴径170mm，轴承位磨损宽45mm，汕尾焊接式撕碎机机轴，磨损量1-2mm。在刚出现磨损时企业采用周圈打磨点的措施满足轴承的装配，随着运行的继续，磨损问题逐渐严重。

撕碎机机轴密封磨损修复案例展示：

某企业电机拆检过程中发现轴密封出现磨损问题，单边磨损17mm。该企业想过采用补焊、电刷镀等技术解决该问题，但是考虑到修复工期、修复价格、修复效果等因素，终放弃采用上述修复技术而是选择了索雷技术。其修复过程很简单：对磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理 按比例调和材料至均匀无色差 将材料涂抹至待修复部位 材料固化，回装部件，完成修复。

撕碎机机轴承温度过高：

原因：减速机中的油量太低；润滑油太少，润滑油已脆化；轴承受损。

排除方法：在室温下查验油量，很有可能需要补充润滑油。查验之前保养是在什么时候，很有可能需要拆换润滑油。查验轴承，焊接式撕碎机机轴批发，很有可能需要拆换。

齿轮减速机的声音异常或出现噪声

原因：润滑油残渣较多；齿轮啮合位置有损伤，齿轮空隙扩大，轴承空隙大；轴承受损或损坏比较严重。

排除方法：查验齿合部件，很有可能需要拆换损伤部件。调节轴承空隙。拆换受损的轴承。

焊接式撕碎机机轴多少钱-马鞍山鼎腾机械-

汕尾焊接式撕碎机机轴由马鞍山市鼎腾机械有限公司提供。马鞍山市鼎腾机械有限公司是安徽 马鞍山，刀具、夹具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在马鞍山市鼎腾机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创马鞍山市鼎腾机械更加美好的未来。