

# 焊接式撕碎机机轴报价 马鞍山鼎腾撕碎机刀片

产品名称	焊接式撕碎机机轴报价 马鞍山鼎腾撕碎机刀片
公司名称	马鞍山市鼎腾机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇东工业园688号
联系电话	18855581119 18855581119

## 产品详情

随着企业的快速发展和规模化进程的不提高，设备集群化、自动化、连续化程度越来越高。但受生产工艺、设备维护和设备周期寿命等方面的影响，生产过程中各种设备问题的发生难以避免。像撕碎机机轴磨损就是企业管理者经常受困扰的问题。

某企业码头的发电机轴发生烧结，判断是长时间运行没有注意到轴承温度，焊接式撕碎机机轴哪家好，使其烧结。针对发电机轴磨损修复的方法有许多种，比如电刷镀、热喷涂、激光熔覆等，但这些修复方法因复杂的工艺条件和现场环境而受到限制，尤其是在面对一些突发紧急、设备庞大、拆卸复杂等的设备问题时施工比较困难。

撕碎机机轴上的键槽一般有两种类型：月牙槽和圆头槽。月牙槽多用于小型电机的轴伸端上。圆头槽用于铁心档、滑环档、换向器档和中大型电机的轴伸端上。月牙槽不能用于转子铁芯档。因铁心压装时，月牙形键容易产生轴向移动，楔紧于槽底与转子铁心之间，焊接式撕碎机机轴报价，使铁心压不到图纸规定的位置，甚至使轴受压变形，造成重大返工报废损失。圆头槽因其端面垂直于轴心线，合肥焊接式撕碎机机轴，能阻止键轴向移动。

撕碎机机轴承温度过高：

原因：减速机中的油量太低；润滑油太少，润滑油已脆化；轴承受损。

排除方法：在室温下查验油量，很有可能需要补充润滑油。查验之前保养是在什么时候，很有可能需要拆换润滑油。查验轴承，很有可能需要拆换。

齿轮减速机的声音异常或出现噪声

原因：润滑油残渣较多；齿轮啮合位置有损伤，焊接式撕碎机机轴批发，齿轮空隙扩大，轴承空隙大；轴承受损或损坏比较严重。

排除方法：查验齿合部件，很有可能需要拆换损伤部件。调节轴承空隙。拆换受损的轴承。

焊接式撕碎机机轴报价-

马鞍山鼎腾撕碎机刀片由马鞍山市鼎腾机械有限公司提供。马鞍山市鼎腾机械有限公司是安徽 马鞍山，刀具、夹具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在马鞍山市鼎腾机械有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创马鞍山市鼎腾机械有限公司更加美好的未来。