

# 杭州市高分子防水材料检测撕裂性能

产品名称	杭州市高分子防水材料检测撕裂性能
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

1.地基问题引起房屋沉降，造成墙体开裂，下水道堵塞、断裂等。2.墙体材料及施工方法选择不当，引起墙体开裂及粉刷起壳。3.女儿墙因屋面热胀冷缩因素，在混凝土圈梁和砖墙交界处呈现水平方向裂缝，尤其在房屋四大角出现严重裂缝。4.墙面涂料、屋面防水材料、防盗门等产品质量达不到房屋设计要求。5.砖砌体沿砖缝渗水、外墙窗周壁渗水、管道问题或与楼地面衔接处渗漏等多处渗漏问题。二、房屋建筑工程质量存在问题的原因分析。由于诸多因素混生互动、恶性循环、相互影响的结果。（一）施工方面的原因：1.工程施工队伍素质过低。2.在施工中，没有建立健全质量控制体系（或是流于书面应付资料形式），工序与工序，工种与工种之间没有严格的交接措施。3.施工管理混乱。例如预制空心楼板吊装后不经拨正就进行灌缝，施工现场成品和半成品乱堆乱放，随意损坏，严重影响整体工程质量。（二）材料选用方面的原因：例如防水工程沥青品种的选择，油毡质量和品种，预制楼板灌缝时所选用碎石粒度大小，木门窗木材品种的选择等，都对工程质量有很大影响。再如内墙装饰涂料质量不过关，很短时间出现变色、脱皮等；有的饰面砖由于吸水率过大（>10%）及外形规格不整齐，马虎施工，致使有不少新建成的工程，外墙饰面砖釉面爆皮、空鼓、脱落及灰缝不均匀等，造成外墙渗水。施工顺序及铺设方向