北京正丰雅美承接施工 邯郸厨房设备工程施工

产品名称	北京正丰雅美承接施工 邯郸厨房设备工程施工
公司名称	北京正丰雅美酒店设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三环中路8号17号楼
联系电话	13911216861 13911216861

产品详情

排烟系统

- 1、排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。
- 2、 防烟防火阀前部分平时开启,邯郸厨房设备工程施工,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打 开排烟,同时联动打开排烟机。
- 3、排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,幼儿园厨房设备工程施工,280 熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。
- 4、排烟排风双速风机出口防火阀为280 , 平时开启, 280 熔断, 起到防止火灾蔓延, 不需联动其它设备。
- 5、联动程序:平时280 排烟阀常闭,70 防烟防火阀常开,进行排风。火灾时中控室联动主机控制70 防烟防火阀电动关闭,同时控制280 排烟阀开启,进行排烟,当温度达到280 ,排烟机吸风口处280 常开排烟防火阀熔断,联动风机停止。

油烟净化器在经过一段时间的使用过后多少都会出现一些问题,今天我们来介绍的是在设备使用的过程中出现异响的原因,商用厨房设备工程施工,运行时要求尽量保持无噪音污染的运行,如果没有及时注意一些使用规范或者防范一些问题,那么就会因此造成设备发出异响,下面我们来分析下出现这种情况的原因:

如果厨房因烹饪方式,如蒸、焖、煨等导致水蒸气,环境湿度比较大,不锈钢厨房设备工程施工,大量的水汽经集烟灶流向油烟净化器电场,使得电场潮湿。电场潮湿的情况下,因为电板间距较小且保持高压的情况下,电场内部会出现明显的连续打火现象,并发出"啪啪"声响。

另外一种情况是在电场受损变形的情况下,电场电板因变形而改变排列间距,导致电场电压不均匀,在电板变形的地方,会因为间距变小而产生打火现象,并发出异响。如果出现这种状况,需要及时将电场取出并手动恢复,不可修复的情况下需要更换电场。

但如果电压过高的情况下,也会因此引发打火发出异响现象。电场打火时,除了发出异响异响影响周边之外,还会对设备的净化效果造成一定影响,因此需要及时排除!

所以以上可能是造成油烟净化器出现异响的原因的总结,为了不影响其正常使用,我们还是要做好定期的清洁及检修工作的。

厨房设备油烟净化器安装时有哪些注意事项?

以减少风机的附加阻力。风机的入口保留一段1-2米的直管段。由统一的抽风机抽风的时辰,当多台设备并联使用。也必须保证分配给各台设备处理风量的比例靠近他打算处理风量的比例。各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的净化效力。为保证净化结果,个体风机风量假想要大于设备的打算风量。设备须工作在打算风量下,用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。设备应工作在负风压状态,为保证设备的效力。即风机必须设在装备的前面。应加装防雨、遮阳的遮阳篷,室外装配时。省得影响装备的正常操纵寿命以及增加毋庸要的维护用度。与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺,为保证设备的效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管,并采用平顺的管道来连接。所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。

北京正丰雅美承接施工-邯郸厨房设备工程施工由北京正丰雅美酒店设备有限公司提供。北京正丰雅美酒店设备有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。北京正丰雅美——您可信赖的朋友,公司地址:北京市海淀区西三环中路8号17号楼,联系人:王先生。同时本公司还是从事食堂设备,食堂厨房设备,食堂设备的厂家,欢迎来电咨询。