

## SMPS-09 , ASM电源箱发生48V灯不亮问题 , 怎样维修

产品名称	SMPS-09 , ASM电源箱发生48V灯不亮问题 , 怎样维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

### 产品详情

SMPS-09 ASM贴片机电源箱维修, 佛山ASM电源用着用着不加电是什么原因, 珠海ASM电源发出烧电源是什么故障吗? 东莞ASM贴片机电源箱SMPS-09 SMPS-08维修各种问题, 主电源电压太低。发生瞬时失电。发生瞬时断电。电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。缺相: 应该输入3相交流电的驱动器实际输入的是单相电。驱动器内部电路有缺陷解决方法: 测量L1、L2、L3端子之间的相电压。提高电源电压。换用新的电源。排除电磁继电器故障后再重新接通电源。检查Pr6 D设定值, 纠正各相接线。请参照“附件清单”, 增大电源容量。正确连接电源的各相(线路。单相电源请只接L1、L3端子。伺服驱动器故障报警内容: 保护功能:控制电源欠电压故障原因:控制电源逆变器上P、N间电压低于规定值。交流电源电压太低。瞬时失电。电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。驱动器内部电路有缺陷。应对措施: 测量L1C、L2C和r、t之间电压。提高电源电压。更换电源。增大电源容量。请换用新的驱动器。保护功能:过电压故障原因:电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上P、N间电压超过了规定值。电源电压太高。存在容性负载或UPS不间断电, 使得线电压升高。未接再生放电电阻。外接的再生放电电阻不匹配, 无法吸收再生能量。驱动器内部电路有缺陷。应对措施:测量L1、L2和L3之间的相电压。配备电压正确的电源。排除容性负载。

ASM静压机电源箱维修SMPS-09Asm电源箱 smps-09 02-88135/c 维修

SMPS-09 ASM贴片机电源箱维修常见故障:亮红灯, 无输出, 不通电, 报警, 烧电源。东莞市腾川自动化设备有限公司联系人 周工联系地址; 广东省东莞市凤岗镇天众电子城七楼708-709室我公司维修, 变频器, 伺服器, 触摸屏, PLC, 工控电源模块, 叉车控制器, 注塑机电路板, 印刷机电路板, 断路器, 直流调速器维修, 比例阀伺服阀等各种工控产品, 我公司有着技术的工程师团队, 为客户提供优质的服务。