

# 龙门县厂房加固工程施工队伍

产品名称	龙门县厂房加固工程施工队伍
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	89.00/平方
规格参数	加固方法1:厂房加固工程 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

## 产品详情

龙门县厂房加固工程施工队伍

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

板钢筋布置钢筋间距当板厚小于150mm时，钢筋间距不宜大于200mm;当板厚大于150mm时，钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm。标准层钢筋可以采用分离式配筋，也可采用双层双向附加钢筋，屋面层钢筋必须采用双侧双向配筋附加钢筋。地下室顶板作为嵌固端板厚不小于180mm，配筋需双层双向，配筋率不小于0.25%，混凝土等级不小于C30。

业务涵盖广东省：包括深圳厂房加固工程；佛山厂房加固工程；清远厂房加固工程；广州厂房加固工程；阳江厂房加固工程；潮州厂房加固工程；肇庆厂房加固工程；汕尾厂房加固工程；珠海厂房加固工程；韶关厂房加固工程；中山厂房加固工程；湛江厂房加固工程；东莞厂房加固工程；河源厂房加固工程；云浮市厂房加固工程；揭阳厂房加固工程；茂名厂房加固工程；江门厂房加固工程；惠州厂房加固工程；梅州厂房加固工程；汕头厂房加固工程等。

房屋火灾后检测的内容包括以下几点：(1)房屋建筑、结构概况调查和复核;(2)房屋建筑、结构平面布置图复核;(3)房屋使用情况调查;(4)构件材料强度检测;(5)房屋变形检测;(6)房屋结构安全性计算;(7)调查火灾过程、燃烧范围、过火面积，通过现场残存材料的状态分析判断火灾现场的温度;(8)过火后结构损伤情况调查，主要包括混凝土表面色泽、锤击反应、混凝土剥落、露筋、表层混凝土疏松情况，钢构件的变形挠曲情况;(9)采用钻芯法抽样检测过火区不同位置的混凝土强度;(10)对过火区混凝土构件和钢构件进行初步鉴定评级。房屋加固前检测鉴定。

承接各种加固施工业务，包括酒店加固公司、房屋安全检测公司、建筑改造加固、建筑加固灌浆料、厂房补强改造施工、混凝土切割拆卸、构件改造施工、改造厂房加固公司、厂房建筑结构荷载加固、厂房

结构加固标准、楼板加固碳纤维一平方价钱、别墅包钢加固、破坏承重梁恢复加固、槽钢加固公司、厂房桥梁加固、建筑厂房加固、地基加固公司排名、别墅加固改造设计、别墅墙改梁施工队伍、楼板碳纤维加固价格、住院楼结构加固、房屋补强加固、厂房加固方法、柱加固公司等