

# 钦激光光纤 Potent钦激光光纤 欣贝

产品名称	钦激光光纤 Potent钦激光光纤 欣贝
公司名称	广州欣贝医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街323号B-5栋二层0069房
联系电话	17666662939

## 产品详情

广州欣贝科技有限公司维修：科医人、爱科凯能、瑞科恩、普东、大华、大族科瑞达、丽萨、利索、多尼尔等所有品牌的钦激光设备；进口配件，精细精密，专注，维修周期短，，钦激光光纤，质量保证！

维修服务：钦激光维修、钦激光租赁、钦激光光纤

欣贝-科医人钦激光维修/钦激光维修公司

科医人钦激光(Holmium Laser)设备工作要求使用注意事项

### 一. 设备工作条件

#### 1) 电源要求

大功率钦激光 (含VersaPulse Powersuite 60w，80/100w，100w，Potent钦激光光纤，100wPlus)32A 220VAC 50/60Hz 单相交流电

小功率钦激光 (含VersaPulse Powersuite 20W)

16A 220VAC 50/60Hz 单相交流电

#### 2) 环境要求

手术室保持恒定室温，20~25oC。

温度过高会直接影响机器制冷系统的冷却效率，导致激光能量输出衰减；

温度过低会导致在光学元件的表面凝结水珠，影响或损坏光学元件(镜片)

手术室内的湿度保持在40~60%；

手术室内禁止有挥发物残留；

使用机器时在机器的两侧要保留一定空间，便于排风制冷。

广州欣贝医疗科技有限公司维修：科医人、爱科凯能、瑞科恩、普东、大华、大族科瑞达、丽萨、利索、多尼尔等所有品牌的钬激光设备；进口配件，精细精密，专注，raykeen钬激光光纤，维修周期短，，！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

科医人钬激光常见故障及处理

Check Interlock检查安全门控

屏幕左上方提示：Check Interlock检查机器尾部的安全门控连接头是否接紧、插牢。

广州欣贝科技有限公司是一家钬激光维修第三方服务商，维修品牌有：Lumenis科医人、StarMedtec威孚莱、Accu-Tech爱科凯能、raykeen瑞科恩、Potent普东、大族科瑞达、大华、LISA丽萨、多尼尔、利索等各。我司有着维修团队，十余年维修技术。技术，欢迎咨询！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝-爱科凯能钬激光维修/钬激光故障维修

IGBT模块在使用时的损坏原因

IGBT在使用过程中经常受到容性或感性负载的冲击，大华钬激光光纤，承受过负荷甚至负载短路等，可能导致IGBT损坏。IGBT模块在使用时的损坏原因主要有以下情况——过热损坏

过热损坏一般指使用中IGBT模块的结温正超过晶片的1大温度限定，目前应用的IGBT器件还是以 $T_{jmax}=150$  的NPT技术为主流的，为此在IGBT模块应用中其结温应限制在该值以下。

钦激光光纤-Potent钦激光光纤-欣贝(诚信商家)由广州欣贝医疗科技有限公司提供。广州欣贝医疗科技有限公司是从事“钦激光维修,钦激光租赁,钦激光光纤”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。